CarOnSale

Volkswagen KOMBI

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



04/2023	78.626km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG KOMBI	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZPH067192	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 78.626km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 68.430km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 181g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	230 µm ⚠
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag: Gummi (vorn und hinten)
- Bordwerkzeug
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Deaktivierungsschalter für Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserievariante: Normaldach
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radkappen
- Radstand 3400 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum (2 Stück)
- Verzurrösen Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zuheizer
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU

Sonderausstattung


- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Notrufsystem
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED
- Schiebetüren Lade-/Fahrgastraum links/rechts, elektr. betätigt
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Sitz-Paket: 9-Sitzer, 3-3-3 (Fahrersitz und Beifahrerdoppelsitz, 3 Einzelsitze, 3er-Sitzbank)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sonnenschutzfolie für Verglasung Fahrgastraum
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Standheizung mit Fernbedienung, Zeitschaltuhr und Zuheizer
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Sprachsteuerungs-System
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Heckscheibe heizbar
- Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Tagfahrlicht LED
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3 Einzelsitze
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (Wickelfeder)
- Sitze im Lade-/FG-Raum: Modulares Sitzbefestigungssystem für 2./3.Sitzreihe
- 2. Batterie mit Batterieüberwachung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







































VOLKSWAGEN
Übereinstimmungsbescheinigung







20. Okt. 2026



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)