CarOnSale

Opel Corsa Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2008	189.957km	90 PS	Benzin	Schaltgetriebe	7

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corsa Edition [DE - LimS5 1.4 EU4, Edition, 2006 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0SDL6894032427	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 189.957km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.364 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2008	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 7
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 145g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm ⚠	Beifahrertür	370 µm ⚠
Kotflügel vorne links	360 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	390 µm ⚠
Türe hinten links	140 µm ⚠	Türe hinten rechts	360 µm ⚠
Seitenteil hinten links	150 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	390 µm ⚠
Motorhaube	420 µm ⚠	Heckklappe	140 µm ⚠
Dach	130 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Drehzahlmesser
- Elektro-Paket
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW 16V
- Rücksitzlehne klappbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verglasung getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Edition
- Fahrassistenz-System: Geschw.-Überwachung
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Nebelschlussleuchte
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Aktive Kopfstützen vorn
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Rücksitzlehne geteilt
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Stoßfänger Wagenfarbe

Sonderausstattung


- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Innovations-Paket 4
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Parkpilotsystem
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar
- Reserverad in Fahrbereifung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















CarOnSale


CarOnSale









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer, Verformung)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)




- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)