CarOnSale

# Peugeot 208 Allure

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2018 | 63.584km | LEISTUNG<br>110 PS | KRAFTSTOFF<br>Benzin | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Peugeot | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>208 Allure [DE - LimS5 1.2 PureTech 110 EU6, Allure, (Facelift) 2015 - 2018] | KATEGORIE<br>Kleinwagen |
| FIN<br>VF3CCHNZ6HW191061 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>63.584km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>01/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>110 PS (81 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.199 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>60.299km | LETZTER SERVICE AM<br>07/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 01/2018 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>99g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>4.3l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 7 mm | 7 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Stahl (15 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 5 mm | 5 mm |

Reifenschäden: Verkehrsministerium 2317

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 130 µm | Beifahrertür | 200 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 135 µm | Kotflügel vorne rechts | 140 µm |
| Türe hinten links | 150 µm | Türe hinten rechts | 155 µm |
| Seitenteil hinten links | 160 µm | Seitenteil hinten rechts | 155 µm |
| Motorhaube | 105 µm | Heckklappe | 105 µm |
| Dach | 115 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Ein Schlüssel ohne Funkfernbedienung;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffblende (Chrom)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Fußraumleuchte Fahrer, Beifahrer
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kartentasche an Vordersitze
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill, Rahmen lackiert
- LED-Paket
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lenkstabilisierungs-Assistent (Steering Stability Program, SSP)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW 12V e-THP / PureTech
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Nebelscheinwerfer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebel mit Aluminiumeinlage
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonderlackierung Hurricane Grau
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Wegfahrsperre
- WIP-Bluetooth
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Tagfahrlicht LED
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Audiobedienung am Lenkrad
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Original Fahrzeug Farbe: ICE SILVER

## Sonderausstattung

- Armlehnen an Vordersitze
- Exterieur-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rückfahrkamera
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Nebelscheinwerfer
- Easy-Paket
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Sitzheizung vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fensterheber elektrisch hinten
- Elektrik-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. Rückfahrkamera
- Fensterheber elektr. vorn, rechts mit Impulsgeber
- Außenspiegel lackiert

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















AUTOMOBILES PEUGEOT
VF3CCHNZ6HW191061

CarOnSale


SRC
MENU










Stellantis &You Deutschland GmbH
Niederlassung Saarbrücken
Armand-Peugeot-Straße 2
66119 Saarbrücken
Telefon 0681/7615-0

WARTUNGSNACHWEIS
PSA Retail GmbH
NL Saarbrücken
Armand-Peugeot-Str. 2
66119 Saarbrücken
Stellantis &You Deutschland GmbH

WARTUNGSNACHWEIS
PSA Retail GmbH
NL Saarbrücken
Armand-Peugeot-Str. 2
66119 Saarbrücken
Telefon 0681 / 7615-0
Telefax 0681 / 7615-319

SERVICE-/GARANTIEHEFT

PEUGEOT

TÜV Süd Automobil
KUS
Jan 2027
DZFN7094
Landkreis Neunkirchen
Zulassungsbehörde
66538 Neunkirchen



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.18 | | 3003 | | AUK000952 | 2 | 01 | 81 | /5500 | 190 |
| M1 | | AB | | | 3973 | | | 1739 | |
| VF3CCHNZ6HW191061 | | 5 | | | 1460-1471 | | | 1145-1272 | |
| PEUGEOT | | | | | - | | 46 | | - |
| C | | | | | 99 | | 1612 | | 1612 |
| CHNZ | | | | | 900 | | 860 | | - |
| 6/S | | | | | 900 | | 860 | | - |
| - | | | | | 75 | | 3750 | | 69 |
| 208 | | | | | 1150 | | 570 | 5 | - |
| PEUGEOT (F) | | | | | 195/55 R16 86T | | | | |
| Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. | | | | | 195/55 R16 86T | | | | |
| Schräghecklimousine | | | | | - | | | | |
| 715/2007*2015/45W | | | | | GRAU | | 7/- | | |
| EURO6;W;PI/CI; M, N1 I | | | | | e2*2007/46*0070*39 | | | | |
| Benzin | | | | | 20.04.17 | K | EV538543 | | |
| 0001 | | 36W0 | | 1199 | | | | | |
| Techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:2572kg* | | | | | | | | | |



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Fahrertür (Lackschaden, Verformung)