CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 300 E 4MATIC

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2022	49.806km	211 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 300 E 4MATIC	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N2539531G049935	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 49.806km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 211 PS (155 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 43.321km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2022	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 50g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 2.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	75 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Stoßfänger vorne erneuert bei mercedes.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektromotor 90 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Federung für grosse Bodenfreiheit (Off-Road Fahrwerk)
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Hybrid 235 kW (Motor 2,0 Ltr. - 155 kW)
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Tempomat
- Wegfahrsperre
- USB-Anschluss im Fond
- Original Fahrzeug Farbe: CAVANSITBLAU
- Adaptives Bremslicht
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenraumlicht-Paket
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Modellpflege mit Code
- Reiserechner
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Wärmeschutzverglasung
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Audiosystem Audio 20 (USB, GPS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED
- Infotainment-System: Remote Online
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Ladekabel mit Schukostecker
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Radstand 2873 mm
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Dachreling (Aluminium)

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist)
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus
- Ladekabel mit Schukostecker (8,0 m)
- Panorama-Schiebedach
- Spiegel-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn
- Vorrüstung Mercedes me Charge
- Smartphone integriert
- Park-Paket mit Sensoren
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Kamerasystem 360 Grad
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Licht-Paket Advanced
- Park-Paket High-End
- Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Infotainment-Paket Advanced
- Media-Display
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Park-Paket mit Sensoren
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (8,0 m)
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico 2-farbig
- Sitz-Komfort-Paket
- Public-Charging-Paket
- Konnektivität-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Scheinwerfer LED High Performance
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außenspiegel elektr. anklappbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
W1N2539531G049935
2615 kg
4715 kg
1175 kg
1440 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany




STOP









Servicehistorie

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz	Emil Frey Kassel/Göttingen GmbH Willi-Eichler-Straße 34 Göttingen	Datum Laufleistung Service	12.02.2026 43321 km Service B
Mercedes-Benz	Emil Frey Kassel/Göttingen GmbH Willi-Eichler-Straße 34 Göttingen	Datum Laufleistung Service	05.03.2025 33590 km Service A
Mercedes-Benz	Emil Frey Kassel/Göttingen GmbH Willi-Eichler-Straße 34 Göttingen	Datum Laufleistung Service	21.03.2024 23484 km Service B
Mercedes-Benz	Emil Frey Kassel/Göttingen GmbH Willi-Eichler-Straße 34 Göttingen	Datum Laufleistung Service	15.03.2023 10251 km Service A


Fertigstellung 15.03.2022

FIN WDC2539531G049935

Nächster Service 03.2027 68321 km

Servicebericht 4

Mercedes-Benz

Emil Frey Kassel/Göttingen GmbH
Willi-Eichler-Straße 34
Göttingen

Datum 12.03.2026
Reg.-Zulass.-Nr. 366979-00
Laufleistung 43321 km

Durchgeführter Service

Service B
Werkstattcode W2W
Kontrollfrist 21 Tage
Restlaufstrecke 15300 km

Zusatzarbeiten

Service Ernst-Plus-Paket
Bremsflüssigkeit ersetzen

Zusatz zum Service: Staubfilter ersetzen

Zusatz zum Service B: Bremsflüssigkeit ersetzen

Zugwille/Viskosität


Benzin/Erdgas Motor Öl: 229.5
Dieselöl
Viskosität

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo
Garantie gegen Durchrostung

Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG
Ingolstadt







Mercedes-Benz

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

15. FEB. 2022

WDC2539531G049935

0854273 GF795793


15.02.2022 2222 AN0000866

M1 AC

WDC2539531G049935 6

MERCEDES-BENZ

204 X

R743T1

GLC 300 E 4MATIC

MERCEDES-BENZ

235/60 R18 103V

715/2007*2016/1832AF

BLAD

P.1/F.2:+100 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:+100 B.ANH.BETR.*BATT

HE U.ESE M.STBE.*FAHRDYN.S:ABS|STBGT.F.ANH.BRTS.F.TRNPO

DATUM DER EMISSIONSKLASSE: 15.02.2022


TÜV NORD Mobilität

Außerbetriebsetzung

24.09.2026

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)