CarOnSale

Smart fortwo Basis 52 kW

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 19*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2018	55.527km	71 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG fortwo Basis 52 kW [DE - LimS3 1.0 EU6, passion, 2014 - 2019]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WME4533421K329127	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 55.527km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 71 PS (52 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 51.006km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2018	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 94g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**115 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Farbe Tridion-Sicherheitszelle
- Design- und Ausstattungslinie passion
- Kombiinstrument mit Monochrom-Display
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tagfahrlicht LED
- Außentemperaturanzeige
- Heckscheibenwischer
- Motor 1,0 Ltr. - 52 kW KAT
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Volldach
- Lenkrad mit Multifunktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Kneeairbag Fahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Karosserie: 3-türig
- Original Fahrzeug Farbe: COOL SILVER
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Haltegurt zur Befestigung von Gegenständen auf Beifahrersitz
- Kühlermaske Cool Silver
- Mittelkonsole mit Ablagenetz seitlich
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Sitzheizung
- USB-Anschluss
- Audiosystem Smart
- Handschuhfach abschließbar
- Laderaumabdeckung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Bodypanel Midnight Blue Metallic
- AUX-IN-Anschluss
- Klimaautomatik
- Cool & Audio-Paket
- Komfort-Paket
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Tridion-Sicherheitszelle Silber (Farbcode EB2U)
- Mittelarmlehne vorn klappbar
- Freisprecheinrichtung Bluetooth

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























DAIMLER AG
e1*2001/116*0413
WME4533421K329127
1180 kg
1- 520 kg
2- 690 kg
1008127




CarOnSale




ales Service Booklet Zeigen Alle Jahre

Nächster Service: In 69 Tagen / 71.006 km

	Typ	Laufleistung
1.2026	Service B	51.006 km
2.2024	Service A	44.955 km
0.2023	Service B	36.967 km
8.2022	Service A	29.411 km
6.2021	Service B	21.174 km
6.2020	Service A	14.382 km


FIN WME4533421K329127

Nächster Service 01.2027 71006 km

Servicebericht 6

Mercedes-Benz STERNAUTO GmbH Bremsweg 4 Schwerin

Datum 19.01.2026
Rep.-Auftr.-Nr. OA-12662
Laufleistung 51006 km


Durchgeführter Service
Service Großer Service
Werkstattcode Nicht vorhanden
Restlaufzeit -27 Tage
Restlaufstrecke 14000 km

Ölqualität/Viskosität
Beschreibung Motor Öl
Ölqualität 229.5
Viskosität

Zusatzarbeiten
Zusatz zum Service:
Bremsflüssigkeit erneuern, Scheinwerfereinstellung prüfen, richtigstellen
Service B mit Kunden-Paket durchführen
Bordnetzbatterie erneuern (nach Prüfung)

Bis zum nächsten fälligen Service
smart road assistance
Garantie gegen Durchrostung

Service-Intervall nach Vorgaben der


05.10.2018 1313 EGE000881 2 1 52/6000 15
M1 AD 2740 1672
WME4533421K329127 5 1555 935
smart
451
5311H0
KZBAA20D
fortwo coupe
DAIMLER (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Coupé
715/2007*2017/1347AD
EURO6;WLTP;AD;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36AD 999
133 1180 1180
520 690 -
520 690 -
83 3750 70
165/65R15 81T
185/60R15 84T
Grau/Blau 7/5
e1*2001/116*0413*39
06.07.2018 K FC36612
Selbstfahrermietfahrzeug



Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)