CarOnSale

Volkswagen Golf Sportline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 39*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.08.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2004	282.708km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Sportline [DE - LimS3 2.0 FSI EU4, Sportline, 2006 - 2007]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ1KZ5W082905	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 282.708km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2004	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 182g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
1 mm	1 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
1 mm	1 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	250 µm ⚠	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	260 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	ohne Funktion;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv, Gurtwarnung dauerhaft aktiv, Warnlampe für Beleuchtung aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Doppeltonhorn
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Rücksitzlehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 2-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn und hinten
- Nebelschlussleuchte
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze vorn
- Sport-Fahrwerk
- Verglasung grün getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V FSI
- Original Fahrzeug Farbe: BLACKMAGIC
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Lautsprecher (10)
- Perleffekt-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung (Leichtmetall)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Spiegel-Paket
- Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 8 Lautsprecher)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Coming-Home-Paket
- Fußmatten Textil
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Mittelarmlehne
- Raucher-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik
- Winter-Paket
- Audiosystem RCD 300 plus (Radio/CD-Player, 10 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Klimaautomatik
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifenkontroll-Anzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WVWZZZ1KZ5W082905



CarOnSale












TP
FM
AM
AUTO
ECON



CD
MENU
TP
FM
AM


23.02.2016
166775 km
Giese & Söhne GmbH
12.04.18
183350


5.2.19
Giese & Söhne GmbH


GOLF




22.09.04
WVWZZZ1KZ5W062905
1K
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin
1984
4204
1759
1470
1317
1810
1810
1000
880
1000
880
80
73
1400
650
195/65R15 91V
195/65R15 91V
SCHWARZ
22.09.04
VI333722

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung)