CarOnSale

Mercedes-Benz E 350 CDI 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 08.10.2026



06/2011	378.557km	LEISTUNG 265 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 350 CDI 4Matic [DE - Kb5 E 350 CDI 4MATIC EU5, Avantgarde Blue Efficiency, 2010 - 2013]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2122931A471511	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 378.557km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 265 PS (195 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.987 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 312.114km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2011	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 191g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Korrosion

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	960 µm ⚠
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	200 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Licht-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Reiserechner
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Antriebsart: Allradantrieb
- Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS)
- Aktive Motorhaube
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Karosserie: 5-türig
- Kraftstofftank: vergrößert
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- PRE-SAFE-System
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Wärmeschutzverglasung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) im Handschuhfach
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Reifendruckwarner
- Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 195 kW CDI KAT
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Wegfahrsperre
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Niveauregulierung


Sonderausstattung

- Innenhimmel designo schwarz
- Sport-Paket Exterieur (Rad-/Technik-Paket)
- Sitzheizung vorn
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Metallic-Lackierung
- Audio-Navigationssystem Audio 50 APS inkl. DVD-Wechsler integriert
- Multikontursitze vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Parkführung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















CarOnSale



















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)