
CarOnSale

BMW xDrive 20 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2010	208.376km	177 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 20 d [DE - SUV5 20d EU5, xDrive DPF, 2009 - 2012]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAVP31050VN10619	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 208.376km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 182.152km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2010	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⊗ 1 mm	⊗ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;
Differential	● Undicht / Öl tropft;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Querlenker vorne Gummi beschädigt

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2760 mm
- Reifenpannen-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: MARAKESHBRAUN

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Dachreling
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nevada
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0275
WBAVP31050VN10619
2145 kg
4225 kg
1010 kg
1165 kg
N47D20C
MADAGESCHIRAUN METALLIC
/ SCHWARZ


CarOnSale






OFF










02.03.2010 0005 APT000016
M1 AC
WBAVP31050VN10619 3
BMW
X1
VP31
6S
X REIHE
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*692/2008A
EURO5,A,PI/CI, M, N1 I
Diesel
0002 35A0 1995
F 1/F 2: 2225 B.ANHÄNGEBETRIEB*7 2/6 2: 1280 B.ANHÄNGEBETRIE
B*WW.AHK LT.EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL *
2 2 130/4000 213
4454 1798
1545 1660
80
164 2145 2145
1010 1165
1010 1185
76 3000 70
2000 750 5
225/50 R17 94V
225/50 R17 94V
BRAUN 8
e1*2007/46*0275*00
15.07.2009 K DS671601



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)




- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)