CarOnSale

Volkswagen Tiguan Track & Field 4Motion

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2009	205.706km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Track & Field 4Motion [DE - SUV5 1.4 TSI EU4, 4Motion Track & Field, 2007 - 2009]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZ9W106153	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 205.706km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 189.555km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2009	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 199g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Mittelarmlehne
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Off-Road Technik-Paket
- Radstand 2604 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 28 Grad)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz Triebwerk (Motor und Getriebe)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS

Sonderausstattung

- Ambiente-Paket
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Seitenscheiben hinten grün getönt (65 %)
- Leseleuchten vorn und hinten
- Coming-Home-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player)
- Einparkhilfe hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Nebelscheinwerfer integriert
- Winter-Paket
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WVGZZZ6NZ9W106153

CarOnSale


CarOnSale


RES/+
SET/-




CarOnSale










23.5
23.0
AUTO
OFF
DUAL
AC


23.0
AUTO
AC


PASSENGER AIR BAG
AS IT WAS - HARRY STYLES
RADIO
MEDIA
TP
MENU


ESP OFF
OFF ROAD
SET
4MOTION



AUTO HOLD


22.01.2025
189 555
RE0248


12.12.2024
110633






23.06.2009 0603 AMP000213
M1G AC
WVGZZZ5N29W106153 1
VOLKSWAGEN, VW
SN
ACCAVAX1
AMGAM6A6004GD8T7MG
TIGUAN
VOLKSWAGEN-VW
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*692/2008A
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35A0 1390
215/65 R16 98H
215/65 R16 98H
e1*2001/116*0450*06
19.03.2009 K DQ784237


KA169803
DQ784237

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Ohne Funktion, Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)