CarOnSale

Volkswagen Touareg R-Line 4Motion

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2019	223.817km	421 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touareg R-Line 4Motion [DE - SUV5 4.0 V8 TDI EU6d-T, 4Motion R-Line, 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZCRZLD007629	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 223.817km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 421 PS (310 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 3.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 217.856km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 195g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	175 µm ⚠	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	250 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	185 µm ⚠
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	85 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ausstattung R-Line
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Fußmatten Textil
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kühlergrill mit Chromleisten und vertikalen Chromstreben
- Nebelschlussleuchte
- Pedale Edelstahl
- Radstand 2904 mm
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Türabdeckung unten in Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Mittelarmlehne vorn
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Harnstofftank (AdBlue) vergrößert
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Doppeltonhorn
- Fzg. ohne Hybrid
- Karosserie: 5-türig
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Original Fahrzeug Farbe: QUARZITGRAU
- R-Line
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
- Notrufsystem
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Außenspiegel lackiert
- Einstiegsleisten (Edelstahl) mit Schriftzug
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
- Kraftstofftank: 90 Ltr.
- Motor 4,0 Ltr. - 310 kW V8 TDI
- Parkbremse elektrisch
- R-Line-Paket
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Stoßfänger R-Line
- Verbandkasten und Warndreieck
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Lenkrad heizbar (Leder, R-Line) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Schließ-/Startsystem Keyless Access
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb


Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung mehrfarbig
- Ambiente-Paket
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Memory-Paket Premium
- Mittelarmlehne hinten
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Radioempfang digital (DAB+)
- Raucher-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitze vorn ErgoComfort
- Sitze vorn mit Klima- und Massagefunktion
- Sound-System DYNAUDIO
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Zuziehhilfe Türen vorn und hinten
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- Anhängerkupplung elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Dachreling
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Metallic-Lackierung
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Leder-Paket Savona und ErgoComfort Sitze vorn
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Savona
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitze vorn klimatisiert
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem Discover Premium (mit Festplattenspeicher)
- Head-up-Display
- Innovision Cockpit (Instrumente digital und Bedienung über Touchscreen-Farbdisplay)
- Mobiltelefon Schnittstelle Business mit kabelloser Ladefunktion (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)
- USB-Anschlüsse (2) für 2.Sitzreihe (nur Ladefunktion)
- Volkswagen Media Control
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Emergency Assist
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)
- Fondbedienung Klimaanlage
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Klimaanlage Climatronic 4-Zonen
- Reifendruck-Kontrollsystem (Fahrbereifung und Winterreifen)
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Standheizung mit Standlüftung (Fernbedienung und Timer)
- Heckleuchten LED, Blinkleuchten dynamisch
- Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)
- Harnstofftank (AdBlue) vergrößert
- Allradlenkung
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Luftfederung elektronisch geregelt inkl. Allradlenkung
- Luftfederung elektronisch geregelt, mit adaptivem Wankausgleich
- Winter-Paket
- Winter-Paket inkl. Sitzheizung hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















Fahrzeugstatus
ECO

WVGZZZCRZLD007629

CarOnSale


11:48
18.0°C
22.0
AUTO
Klima
ECO

MENU
ParkPilot
Fahrweg kontrolliert
22.0
AUTO
Klima
ECO
















VOLKSWAGEN
EG-Übereinstimmungsbescheinigung


FN406972
VOLKSWAGEN AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Steinschlag)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)