CarOnSale

BMW 218 d xDrive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2015	85.115km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 218 d xDrive [DE - Van5 218d EU6, xDrive, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WBA2B91050V363237	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 85.115km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 77.781km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
8 mm	8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	165 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;
Differential	● Auffallende Geräusche;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Ungleiches Fahrwerkniveau; Fahrwerksfeder gebrochen: vorne;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht LED
- Warndreieck
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Auspuffblenden verchromt
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten LED
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III

Sonderausstattung

- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Licht-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Sitzheizung vorn
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Gepäckraumbeleuchtung
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Multifunktion für Lenkrad
- Panoramadach (Glas)
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Ambiente-Beleuchtung
- Leseleuchten vorn
- Heckleuchten LED
- Beifahrersitzlehne klappbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kraftstofftank: vergrößert
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Leseleuchten hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















BMW


11:57
304 km
+3.5°c
85115
475.6





Made in
Germany
218d xDrive
300
0.10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0371
WBA2B91050V363237
2030 kg
3705 kg
1- 1085 kg
2- 980 kg



CarOnSale









CarOnSale





11:56
OK 11.01.2021 BMW
51489 km 30637
OK 28.01.2019 BMW
39481 km 30637
OK 17.02.2018 BMW
33109 km 30637
OK 10.01.2017 BMW
24961 km 30637


11:56
OK 04.12.2025 BMW
77781 km 30637
OK 10.07.2024 BMW
69965 km 30637
OK 03.02.2023 BMW
62896 km 30637
OK 11.01.2021 BMW
51489 km 30637


IM FALL DES FALLES
IMMER FÜR SIE DA.


BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE




27.11.2015 0005 CBX000035 2 2 110/4000 206
M1 AC 4342-4342 1800-1800
WBA2B91050V363237 1 1555-1555 1560-1560
BMW - 75 - -
UKL-L 127 2030 2030
2B91 1085 980 -
6A2500C0 1085 980 -
- 76 3000 71
218d xDriv 1600 750 5 -
BAYER.MOT.WERKE-BMW 205/60 R16 92V
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 205/60 R16 92V
Kombilimousine - -
715/2007*2015/45W .Weiß
EURO6JWJPI/CI: M, N1 I e1*2007/46*0371*21
Diesel 29.09.2015 K EN077970
0002 36W0 1995
E.1/F.2: 2105 B.ANHANGEBETRIEB*7.2/8.2: 1090 B.ANHANGE
BETRIEB*WW.AHK LT.BGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)