CarOnSale

Mercedes-Benz B 200 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2019	53.742km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG B 200 d [DE - Van5 B 200 d EU6d, AMG Line, 2018 - 2022]	KATEGORIE Van
FIN WDD2470121J020923	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 53.742km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 26.614km	LETZTER SERVICE AM 11/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2019	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 141g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	105 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	105 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Licht- und Sicht-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fond
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss im Fond
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- Frontschürze
- Heckschürze
- Sitz-Komfort-Paket
- Innenausstattung: Zierteile Carbon-Struktur
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fußmatten AMG
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sportsitze vorn
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Original Fahrzeug Farbe: JUPITERROT UNI

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Energizing
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Media-Display
- Night-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- Sound-System
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Rückfahrkamera
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Panorama-Schiebedach
- Scheinwerfer LED High Performance
- Spiegel-Paket
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Sitzheizung vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Park-Paket
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Vorrüstung Konnektivität-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















11.0°C
14:50
0 km/h
4984.3
53742





Mercedes-Benz
DAIMLER AG
WDD2470121J020923
2055 kg
3755 kg
1- 1120 kg
2- 945 kg
Made in Germany

CAR ON SALE




STOP









Hinten



















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)