CarOnSale

Volkswagen Transporter Multivan 4Motion Highline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2017	174.301km	204 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Multivan 4Motion Highline [DE - Bs5 2.0 TDI 4Motion EU6, Multivan Highline, 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZJH045172	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 174.301km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 169.443km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 178g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; AT-Motor bei 144066 in 08/24

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Armaturentafel Komfort
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außenspiegelfuß schwarz hochglänzend
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Chrom-Paket
- Chromleisten Stoßfänger vorn, seitlich und Heckklappe unten
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Doppeltonfanfare
- Dynamik-Fahrwerk
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrwerk 17"
- Fahrwerk tiefergelegt
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Haltegriffe A-Säulen
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Structural X (Dekorband Black Glossy)
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Ladekanten-/ Trittstufenabdeckungen in Edelstahl
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Original Fahrzeug Farbe: MOJAVEBEIGE
- Radstand 3000 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Türablagekasten vorn
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunstleder
- Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
- Zuziehhilfe für Heckklappe
- Fensterheber elektrisch
- Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt
- Schiebetüren Lade-/Fahrgastraum links/rechts, elektr. betätigt
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze
- Multimedia-Schnittstelle USB
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Start/Stop-Anlage Motor
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Safesicherung und Innenbetätigung
- Zuheizer
- Heckleuchten LED, rot
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer und Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Sonderausstattung

- 2. Batterie
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Dynamik-Fahrwerk
- Fahrassistenz-System: Fahrzeug-Stop-Funktion für Autom. Distanzregelung
- Fahrradträger für Heckklappe
- Fahrwerk tiefergelegt
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Gepäckraum-Abtrennung / Trennnetz
- Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren
- Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Original-Paket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Raucher-Paket
- Schubladen unter Dreiersitzbank und Abfallbehälter
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz, elektr. verstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz, links elektrisch
- Sound-System DYNAUDIO (digital)
- Sprachverstärkung elektronisch
- Sprachverstärkung elektronisch
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Lackierung: Metallic-Lackierung
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz elektr. verstellbar (12-fach, links mit Memory)
- Audio-Navigationssystem Discover Media Plus (Touchscreen-Farbdisplay)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Sprachsteuerungs-System
- Sprachsteuerungs-System
- Sprachsteuerungs-System mit Sprachverstärkung elektronisch
- Volkswagen Media Control und App-Connect
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist, bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn und Kopfairbag (Curtain-Airbag) hinten
- Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung
- Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) mit Dynamik-Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG


CarOnSale



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
EJECT
NAV
APP
MENU
Fahrweg kontrollieren!



RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
EJECT
NAV
APP
MENU
Die Navigationsdatenbank
ist nicht verfügbar.










18.09.2017 0803 BUG002483 2 2 150/4000 199
M1 AC 4904 - 5006 1904 - 1904
WV2ZZZ7HZJH045172 4 1950 - 1950 2195 - 2568
VOLKSWAGEN, VW 100
7HC 178 3080 3080
MCXEB308X1 1620 1515
NNAD7BT0117TVR27MMG02L84272 1620 1515
71 2375 70
MULTIVAN 2500 750
VOLKSWAGEN-VW 215/60 R17C 109T (104H)
FZ.Z.Pers.bef.b. 8 Spl. 215/60 R17C 109T (104H)
Kombilimousine
715/2007*2015/45W GELB 1
EURO6;W;PVCI; M; N1 I 61*2001/116*0220*47
Diesel 22.06.2017 K EU821225
0002 36W0 1968
F.1/F.2:+100 U: 7.2/8.2:+125 B:ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-
MASSE D.ZUGKOMBINATION:5300KG*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK
ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GE
M.3:AEND.VO.Z.9:AUSN.VO.Z.STVO*HÖHE BIS 2258*STUFE PM 5 AB T
AG ERSTZUL.*WW.AHK LT.EGTG*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)