CarOnSale

Mercedes-Benz C 200 CGI

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2017	130.708km	184 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 200 CGI [DE - Kb5 C 200 EU6, Avantgarde, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2052421F519231	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 130.708km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 129.429km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Dachreling (Aluminium)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Aktive Motorhaube
- Feststellbremse elektrisch
- Innenhimmel Stoff
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Reiserechner
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Karosserie: 5-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW CGI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Innenhimmel Stoff
- Kraftstofftank: vergrößert
- Sitz-Komfort-Paket
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Tempomat
- Ascher anstelle Ablagefach
- Infotainment-System: Remote Online
- Innenraumlicht-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Intelligent Light System LED
- Avantgarde Interieur
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Kartentasche an Vordersitze
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
e1*2001/116*0457
WDD2052421F519231
2080 kg
3940 kg
1- 960 kg
2- 1150 kg
Mercedes-Benz
775
TYP: 204 K
PZ: 1
1,0 %
Made in Germa

CarOnSale









Fahrzeug	C 200
Erstzulassung	25.01.2017
FIN	WDD2052421F519231

Nächster Service 07.2027 154429 km

(Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug (Betriebsanleitung, Serviceheft und Serviceintervallanzeige) zur Durchführung des nächsten Service)

Servicebericht 7

Autoservice Kaiser
Dieskaustraße 190b
Leipzig

Datum 15.07.2026
Rep.-Auftr.-Nr. 2610746
Laufleistung 129429 km

Durchgeführter Service

Service	Service A
Werkstattcode	505
Restlaufzeit	-111 Tage
Restlaufstrecke	13804 km

Zusatzarbeiten

Motor: Öl- und Filterwechsel ☑

Bis zum nächsten fälligen Service

Mercedes-Benz Mobilo ☐

Garantie gegen Durchrostung ☐


Service-Intervall nach Vorgaben der Mercedes-Benz AG

Eingehalten ☐

Zusatzarbeiten

Ölqualität/Viskosität


Beschreibung	Motor Öl
Ölqualität	229.5
Viskosität	





Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung

0628823998
0649365
ES801181



25.01.17 1313 EID014397
M1 AC 4771 1839
WDD2052421F519231 1467 1505
Mercedes-Benz
204 K 133 2080 2080
R234P0 960 1150
CZAA1522 960 1150
C 200 78 3750 70
Daimler (D) 1800 750 5
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 225/40 R19 93Y XL
Kombilimousine 245/35 R19 93Y XL
715/2007*136/2014W GRAU 7/-
EURO6:W;PI/CI: M, N1 I e1*2001/116*0457*34
Benzin 21.11.16 ES80118
0001 36W0 1991
F.1/F.2:+60 b.Anh.Betr.*7.1/8.2:+90 b.Anh.Betr.*Fz is
bei werksseitig montiert.AHK u.ESP m.spez.fahrdyn.St
bi.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.VO.z.9
Ausn.VO.: StVO ausgestattet*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)




- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Rost, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)