CarOnSale

Ford Focus Trend 1.0 EcoBoost EU5, Trend, 2012 - 2014]

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



09/2014	129.080km	LEISTUNG 101 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Focus Trend 1.0 EcoBoost EU5, Trend, 2012 - 2014]	KATEGORIE Limousine
FIN WF0KXXGCBKEU06128	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 129.080km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2014	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**95 µm**	Beifahrertür	**95 µm**
Kotflügel vorne links	**75 µm**	Kotflügel vorne rechts	**140 µm**
Türe hinten links	**95 µm**	Türe hinten rechts	**115 µm**
Seitenteil hinten links	**95 µm**	Seitenteil hinten rechts	**125 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**80 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kühlergrill schwarz
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- USB-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 6 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display
- Außentemperaturanzeige
- Dachspoiler
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Leseleuchte vorn
- Original Fahrzeug Farbe: BRISBANE BROWN/LUNAR SKY
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung elektrisch
- Tagfahrlicht
- Verglasung getönt
- Zusatzheizer für Dieselmotor
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Komfortsitze vorn
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Leseleuchten im Fond
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- 6 Lautsprecher
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Active City Stop
- Frontscheibe heizbar
- Metallic-Lackierung
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- AUX-IN-Anschluss
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display (grafikfähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Mittelkonsole Premium
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- USB-Anschluss
- Active City Stop-Paket
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























FORD
e13*2007/46*1138
WF0KXXGCBKEU06128
1900
2900
950
1055
DYB
Focus
1.0 EcoBoost
Euro 5






10
30
24
25
2
3
29
28
27
4
8
7
6
5






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Stoßstange hinten (Verformung)




- Stoßstange hinten (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)