CarOnSale

Opel Corsa Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2013	172.035km	101 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corsa Innovation [DE - LimS5 1.4 EU5, Innovation, (Facelift) 2011 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0SDL68E4068126	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 172.035km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.398 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 155.927km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 134g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	890 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	210 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Ölverlust: am Ventildeckel, an Ventildeckeldichtung;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abbiegelicht und Kurvenlicht (Halogen)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektro-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Funktions-Paket
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innovations-Paket Komfort
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht-Paket
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 74 kW 16V
- Nebelscheinwerfer mit Chromeinfassung
- Nebelschlussleuchte
- Parkpilotsystem
- Rücksitzlehne geteilt
- Rücksitzlehne klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Technik-Paket 1
- Verglasung getönt
- Fensterheber elektrisch vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Bordcomputer
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM/ROCKY/ASTEROID GREY

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Touch & Connect)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WOL0SDL68E4068126


CarOnSale

CarOnSale







Confirmation d'entretien
KFZ-Woltermann
Inh. M. Altevolmer
Lindenstr. 51
48499 Salzbergen
Tel. 05976/9055


Confirmation d'entretien
KFZ-Woltermann
Inh. M. Altevolmer
Lindenstr. 51
48499 Salzbergen
Tel. 05976/9055



Confirmation d'entretien
KFZ-Woltermann
Inh. M. Altevolmer
Lindenstr. 51
48499 Salzbergen
Tel. 05976/9055



Confirmation d'entretien
KFZ-Woltermann
Inh. M. Altevolmer
Lindenstr. 51
48499 Salzbergen
Tel. 05976/9055


Confirmation d'entretien
Chaque opération, est identifiée par : Oui ou Non
Remarque
Les données suivantes ne peuvent pas être modifiées.
Thomas Knieper GmbH
Lingener Straße 4
48480 Spelle





EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG
TEIL II NR. WK307584






HU TÜV NORD
NOV. 2018
Bitte zusammen mit dem Fahrzeug
Wiederinbetriebnahme aufbewahr
Außerbetriebs
am 05.10.2026


WK307584

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)




- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle, Lackschaden)



- Dach (Delle, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Anderer Schaden): Halteband fehlt