CarOnSale

Audi A6 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



03/2000	231.000km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Avant	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ4BZYN101571	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 231.000km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2025 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.781 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2000	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 206g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm Ohne Luft	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Defekt;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten seitlich
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckscheibe heizbar
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Advance
- Wartung: ohne Longlife-Service
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: Lichtsilber Metallic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fensterzierleisten verchromt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 4-türig
- Nebelschlussleuchte integriert
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Jacquard-Relief
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Batterie 44 Ah
- Ellipsoid-Scheinwerfer
- Generator 120 A
- Getriebe 5-Gang
- Klimaautomatik
- Reifen 205/55 R16 ..W
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung
- Türschließzylinder heizbar
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Sitzbezug / Polsterung: Advance

Sonderausstattung

- Dachreling verchromt
- Lenkrad (Sport/Holz Edelholz - 3-Speichen)
- Seitenairbag hinten
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Nussbaumwurzel hochglänzend
- Mittelarmlehne vorn
- Seitenairbag hinten
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 1,8 Ltr. - 110 kW 20V Turbo KAT (ANB)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























AUDI AG
e1 •98/14 •0051
WAUZZZ4BZYN101571
2040 kg
3380 kg
1 - 1050 kg
2 - 1100 kg
Typ 4B



AUTO
ECON
OFF




33.03.2000
WAUZZZ4BZYN101571
AUDI A6
AUDI
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
SCHADSTOFFARM D4
Benzin
E1*98/14*0051*12
28.07.1999
UM727246


DEKRA
nächste HU
Zulassungsbehörde im
Landkreis Osnabrück
im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Ohne Luft)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)