CarOnSale

Mercedes-Benz EQA 250+

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 79*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2023	41.670km	129 PS	Elektrisch	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG EQA 250+ [DE - SUV5 250, + AMG Line, 2022 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N9N0CB2RJ086210	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 41.670km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 129 PS (95 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 41.669km	LETZTER SERVICE AM 11/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2023	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
70,5 kWh	0,5 h	6,2 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm ⚠	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	95 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Umfeldschutz (Außensound)
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Ausstattungs-Paket: Range Plus
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektromotor 140 kW
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Infotainment-System: Remote & Charging Services Premium
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Ladekantenschutz (verchromt)
- Laderaum-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Licht- und Sicht-Paket
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Radstand 2729 mm
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED High Performance
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Servolenkung
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Vorrüstung Remote- & Navigationsdienste
- Sitz-Komfort-Paket
- Einstiegschienen (Edelstahl) beleuchtet
- Frontschürze
- Heckschürze
- Innenausstattung: Zierteile hinterleuchtet
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenhimmel schwarz
- Fußmatten AMG
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sportsitze vorn
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)

Sonderausstattung

- Aufladesystem Gleichstrom (DC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Smartphone integriert
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Spiegel-Paket
- Park-Paket
- Digitales Instrumenten-Display
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Ausstattungs-Paket: Advanced Plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Lackierung: designo Metallic-Lackierung
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Aufladesystem Wechselstrom (AC)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Media-Display
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Kamerasystem 360 Grad
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Night-Paket
- Sitzheizung vorn
- Keyless-Go-Paket
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sound-System
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Dachreling schwarz, hochglänzend

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos




















MERCEDES-BENZ
W1N9NOC82R1086
2470 kg
3305 kg
1210 kg
1310 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany



0 km/h
Service B1
in 361 Tagen






FARBE
FARBWELTEN
Mehrfarbig
Mehrfarbig animiert
EFFEKTE
Willkommen
Ocean blue
Purple sky
Red moon
Fire red







STOP




Mercedes-Benz Kundencenter






Hinten






Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0323600246
4938755
GV723019




11.07.2023 2222 BEE000136
M1 AC
W1N9N0CB2RJ086210 2
Mercedes-Benz
F2B
QJ0ZZ2
ZZAAA52A
EQA 250+
Mercedes-Benz
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AX
2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Elektro
0004 30AX
7.2/8.2;+90 B.ANH.BETR.*O.1;750 BIS 8% STEIG.*BATTERIEKAPAZI
TÄT:70.0KWH*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ
.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.V
O.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*
GV723019


Jul. 23
db6fbcb
Landratsamt Waldshut
Zulassungsbehörde
79761 Waldshut-Tiengen



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)