CarOnSale

Toyota AYGO x-play touch

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 23*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2014	174.800km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG AYGO x-play touch [DE - LimS5 1.0 EU5, x-play touch, 2014 - 2016]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN JTDKGNEC90N007343	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 174.800km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 72.466km	LETZTER SERVICE AM 07/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2014	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 95g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**110 µm**	Beifahrertür	**110 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	**110 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**150 µm**
Motorhaube	**125 µm**	Heckklappe	-
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Frontgrill X-Verlängerung, mattschwarz
- Getriebe 5-Gang
- Heckschürze, Pianolack
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- X-business-Paket
- Freisprechanlage Bluetooth
- Rückfahrkamera
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem: Multimedia Toyota x-touch mit Rückfahrkamera
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Anthrazit
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,0 Ltr. - 51 kW KAT
- Rücksitz geteilt
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- X-look-Paket
- Bluetooth-Schnittstelle
- Klimaanlage
- Nebelscheinwerfer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Frontgrill X-Element, Pianolack
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenkrad (Leder)
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitz klappbar
- Seitenairbag vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Audiobedienung am Lenkrad
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Original Fahrzeug Farbe: Super Red 5

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















09:32
FM
100.20 MHz
R.SH

TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
e11*2001/116*0236
JTDKGNEC90N007343
1240KG
1240KG
695KG
695KG
MODEL KGB40L-AHMBKW


CarOnSale

CarOnSale






Letzter Castrol Ölwechsel
Nächster Castrol Ölwechsel


Auto Centrum Lass
Auto Centrum Lass





22.07.2014
TOYOTA
TOYOTA AYGO
TOYOTA EUROPE (B)
165/60R15 77H
165/60R15 77H
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 22.07.2014


HU TÜV NORD
DEKRA
BQP9056X
Kreis Ostholstein
Der Landrat



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)




- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)




- Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)




- Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle, Lackschaden)




- Türe hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)




- Türe hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)




- Türe hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Dach (Steinschlag, Lackschaden)



- Dach (Steinschlag, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)