CarOnSale

Skoda Fabia

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 13*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2004	172.987km	54 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fabia	KATEGORIE Kleinwagen
FIN TMBPW46Y643988455	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 172.987km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 54 PS (40 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 46.476km	LETZTER SERVICE AM 01/2010	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2004	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 142g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Ohne Luft	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	230 µm ⚠	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	230 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	85 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Kopfstützen hinten
- Nebelschlussleuchte(n)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zeituhr (digital)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Batterie 44 Ah
- Frontscheibe Verbundglas
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen vorn
- Original Fahrzeug Farbe: Laser - Blau
- Servolenkung
- Trommelbremse hinten
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Motor 1,2 Ltr. - 40 kW KAT (AWY)
- Reifen 165/70 R14 ..T
- Sondermodell Exact
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Audiosystem MS 202 (Radio/Cassette)
- Doppellüfter-Anlage
- Generator 90 A
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Zentralverriegelung
- Außentemperaturanzeige
- Doppellüfter-Anlage
- Klimaanlage
- Multifunktionsanzeige
- Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm)
- Fzg. ohne Einparkhilfe
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Wartung: ohne Longlife-Service

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























SERVICE-NACHWEIS
Autohaus Stoyka


SERVICE-NACHWEIS




02.03.2004
TMBPW46YE43986455
FABIA
SKODA (6Z)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin
01.10.2003
XA619903


XA619903

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Ohne Luft)



- Fahrertür (Rost, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost, Kratzer)



- Schweller rechts (Rost, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)