CarOnSale

BMW 530i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2007	152.162km	272 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 530i [DE - Lim4 530 i EU4, 2007 - 2011]	KATEGORIE Limousine
FIN WBAND71020CS87497	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 152.162km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 272 PS (200 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 149.336km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2007	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 178g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	220 µm ⚠	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	310 µm ⚠
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	920 µm ⚠
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: MONACOBLAU
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Nebelscheinwerfer
- Blinkleuchten Weiß
- Fußmatten Velours
- Kopfstützen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Reserverad in Fahrbereifung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Kopf-Airbag-System hinten
- Reifenpannen-Anzeige
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (6-Stufen)
- Check-Control-System
- Innenausstattung: Interieurleisten Grau
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Motor 3,0 Ltr. - 200 kW 24V
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Fensterheber elektrisch
- Verglasung grün getönt
- Bordmonitor mit Farbbildschirm
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Seitenairbag vorn
- Heckleuchten LED
- Servolenkung Servotronic

Sonderausstattung

- Advantage-Paket
- Innenausstattung: Edelholz
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem Professional
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Xenon-Scheinwerfer
- Außenausstattung: Chrom Line
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
- Park-Distance-Control (PDC)
- HiFi-Lautsprechersystem
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Skisack
- CD-Wechsler
- Tagfahrlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























Made in Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
530i
N53B30A
WBAND71020CS87497
A35/5
2100 kg
4160 kg
1- 980 kg
2- 1180 kg
1.0
MONACOBLAU METALLIC
/ toledoblau


CarOnSale

VILNIUS
BERLIN
WARSZAWA
KOLN
PRAHA
MÜNCHEN
WIEN
BRATISLAVA
BUDAPEST
LJUBLJANA
ZAGREB
500km
Bordcomputer
Ankunft
187 km Reichweite
90 km zum Ziel
26.6 km/h Geschw.
12.7 l Verbrauch
BAYERN 1
TMC
14:18
30.10.2026















Bordcomputer
187 km
-90 km
26.6 km/h
12.7
BAYERN 1
TMC
14:18




BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Klarlack löst sich



- Scheinwerfer (rechts) (Anderer Schaden): Klarlack löst sich



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Emblem beschädigt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)