CarOnSale

Volkswagen Passat Business

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 58*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2020	104.814km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Passat Business [DE - Kb5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6d-T, Business, (Facelift) 2019 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ3CZLE141791	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 104.814km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2020	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 140g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	220 µm ⚠
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	250 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	285 µm ⚠
Motorhaube	250 µm ⚠	Heckklappe	115 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Comfortline / Life / Business
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrom-Paket (1)
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleuchten in den Türen LED
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernentriegelung Heckklappe
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäck-/Laderaumboden aufstellbar
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Getränkehalter vorn mit Abdeckung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Cross Hatch
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Keyless-Start
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekantenschutz (Kunststoff)
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Mobile Online Dienste We Connect
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB+)
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar

- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer LED
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Steckdose 12V im Fond
- Tagfahrlicht LED
- Verbandkasten und Warndreieck
- Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Leuchtweitenregelung
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Weave
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet, ausziehbar)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: AQUAMARINBLAU
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste
- Türschutzleisten unten in Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage

★ Sonderausstattung

- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Spiegel-Paket
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Reserverad in Fahrbereifung (Leichtmetall)
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Volkswagen Media Control
- Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Ausstattungs-Paket: Klima und Energie, Fond
- Raucher-Paket
- Sonderlackierung Aquamarin-Blau Metallic
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Fondbedienung Klimaanlage
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0307
WVWZZZ3CZLE141791
2170 kg
4200 kg
1- 1100 kg
2- 1120 kg
Typ 3C

CarOnSale


Motorölsorte
Viskosität
0W20
Ölwechsel bei km:
Nächster
Ölwechsel bei km:
Nächster
Ölwechsel MM/JJ:
06/27
oder nach Service-Intervallanzeige
Stempel
CRAFIT



12V










N
DIS

26.0
AUTO
MENU

RADIO
Einparkhilfe
MEDIA
PHONE
VOICE
Fahrweg kontrollieren!
26.0



VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung



Ihre nächsten Hauptuntersuch


BHL 16327
14.10.2026
Märkischer Kreis
Der Landrat
Bürgerbüro



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Anderer Schaden): Multimedia Display fehlerhaft/defekt