CarOnSale

Audi TT Coupe/Roadster

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2013	135.930km	211 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG TT Coupe/Roadster [DE - Ca2 2.0 TFSI quattro EU5, (Facelift) 2010 - 2014]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN TRUZZZ8J2D1011151	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 135.930km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 211 PS (155 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 135.593km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 172g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	240 µm ⚠	Beifahrertür	220 µm ⚠
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	140 µm ⚠	Heckklappe	220 µm ⚠
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Verdeck witterungsbedingt nicht auf Funktion geprüft,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn (Thoraxbag)
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 155 kW 16V TFSI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Nebelschlussleuchte integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sensor Ölstandanzeige
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sportsitze vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Überrollbügel Alu-Optik
- Original Fahrzeug Farbe: OOLONGGRAU

Sonderausstattung

- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Innenausstattung: Erweiterte Aluminium-Optik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik
- Komfort-Paket
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Optik-Paket Leuchten
- Reifenkontroll-Anzeige
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Feinnappa
- Sitzheizung vorn
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Windschott elektr. versenkbar
- Winter-Paket
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Laser
- Licht- und Regensensor
- Tagfahrlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CarOnSale

CarOnSale







Audi Serviceplan
Deutschland















AUDI








Bitte zusammen mit der Zulassungsbesch
(Fahrzeugbrief) zur späteren Wiederinbetr
Kreis Wesel



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)




- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)