CarOnSale

Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Summit

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2017	196.219km	250 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jeep	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grand Cherokee 3.0 CRD Summit [DE - SUV5 3.0 CRD EU6, Summit, (Facelift) 2015 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN 1C4RJFJM4HC682058	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 196.219km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 250 PS (184 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.987 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 188.568km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 199g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Kerben	⚠ 2 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm Kerben	⚠ 2 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	220 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	220 µm ⚠
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	260 µm ⚠
Seitenteil hinten links	230 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	360 µm ⚠
Motorhaube	190 µm ⚠	Heckklappe	260 µm ⚠
Dach	220 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Aktive Kopfstützen
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegsleisten (verchromt)
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem (ERM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Wurzelholz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. höhen-/längsverstellbar
- Memoryfunktion - Außenspiegel, Sitz
- Modellpflege
- Motor 3,0 Ltr. - 184 kW CRD KAT
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 2915 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenschutzleisten Chromoptik
- Sitzbelüftung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System Harman-Kardon
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriff außen verchromt
- Uni-Lackierung
- Unterfahrschutz
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Dachreling verchromt
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wärmeschutzverglasung (Dämmglas)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem: UConnect Smartouch Multimedia-System mit Navigationssystem
- Bordcomputer
- CD-Laufwerk in der Mittelarmlehne
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
- USB-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Bremsassistent
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC)
- Innenraumüberwachung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem Keyless Go
- Seitenairbag
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Adaptives Kurvenlicht
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Quadra-Drive II (Allrad)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Luftfederung (Quadra-Lift)
- Servolenkung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















FCA US LLC
e4*2007/46*0186
1C4RJFJM4HC682058
02949 KG
05898 KG
1-01452 KG
2-01678 KG

CarOnSale















Jeep
Grand Cherokee


FCA
CERTIFICATO
DI CONFORMITA' CE







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)