CarOnSale

Mercedes-Benz B 200

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 56*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2009	108.001km	136 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG B 200	KATEGORIE Van
FIN WDD2452331J531302	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 108.001km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.034 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2009	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 180g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	80 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckscheibe heizbar (ESG)
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 100 kW KAT
- Reifendruckwarner
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn mit Fach
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Klimaanlage
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Nebelschlussleuchte
- Reiserechner
- Verglasung getönt
- Original Fahrzeug Farbe: POLARSILBER
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Drehzahlmesser
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Getriebe Automatik stufenlos - Autotronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Modellpflege
- Parameterlenkung
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung

Sonderausstattung


- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Diebstahlschutz-Paket
- Fußmatten Teppich / Rips
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Sport-Paket
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Audio-Navigationssystem Audio 50 APS
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Fensterheber elektrisch vorn
- Chrom-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Licht- und Sicht-Paket
- Sitzheizung vorn
- Diebstahl-Warnanlage
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Nebelscheinwerfer
- Sport-Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


































an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung keine Mängel festgestellt:
(7) Ergebnis: Ohne Mängel
HU-Plakette: Zugeteilt
(8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 12/2026
(9) Verantwortliche Person: Michael Pötz (00136185)
TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V.
Stempel und Unterschrift
(10) Sonstige Angaben:
Gesamt
17,50 inkl. USt. 19,00 %
Seite 1 von 1

an Ihrem Fahrzeug wurden zum Zeitpunkt der Untersuchung nachfolgende Mängel festgestellt, die unverzüglich beseitigt werden müssen. Die Nachuntersuchung muss spätestens bis zum 13.01.2026 abgeschlossen sein, da sonst erneut eine vollständige Untersuchung erfolgen muss.
(6) Mängel:
4.5.3 - EM - Nebelschlussleuchte links ohne Funktion
5.3.4a - EM - Traggelenk / Führungsgelenk 1. Achse rechts ausgeschlagen
4.5.2 - GM - Nebellicht links Einstellung zu hoch, nicht höher als Abblendlicht
6.1.7g - GM - Staubmanschette (Antriebswelle) von links außen eingerissen
(7) Ergebnis: Erhebliche Mängel
HU-Plakette: Nicht zugeteilt
(8) Nächste Untersuchung spätestens bis:
(9) Verantwortliche Person: Michael Pötz (00136185)
TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz e.V.
Stempel und Unterschrift
(10) Sonstige Angaben:
Messwerte Betriebsbremse
Achse
Links
Rechts
Diff. (%)
Sum. (daN)
Vorgabe Bremskraft (daN)
Bremskraft Anf.
Erlegt. Pedalkraft (N)
Achsanteil (%)
Vorgabe Achsanteil (%)
Messwerte Feststellbremse
Achse
Links
Rechts
Diff. (%)
Sum. (daN)
Blockiert
Prüfungsart G-Kat mit OBD
Emissionsschlüssel: 5462
Kraftstoffart: Benzin
Gesamt
153,00 inkl. USt. 19,00 %

30.09.2009
1313
AFJ00026
MI
AC
WDD2452311J531302
2
Mercedes-Benz
245
Y23HK2
FZAAA501
B 200
Daimler (D)
PKW, Pers.Bef.b. 8 Sp1.
Kombilimousine
70/220*2006/96B
EURO 4
Benzin
0001
0462
2034
278.2935 D.Anh.Betr.*ww. AHK lt.EGTG*
4273
1777
1593-1624
1390
180
1880
980
900
083
4125
074
1500
845
215/40 ZR18 89W XL
GRAU
e1*2001/116*0314*07
04.05.2009
K
DQ509143


TÜV
23.10.2026



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Motorhaube (Rost, Steinschlag)



- Fahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)