CarOnSale

Volkswagen Tiguan Life 4Motion BMT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2013	235.904km	177 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Life 4Motion BMT [DE - SUV5 2.0 TDI BMT EU5, 4Motion Life, 2013 - 2013]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZDW100224	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 235.904km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 231.263km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Rost, Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 4 mm Kratzer, Rost, Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 6 mm Kratzer, Rost	⚠ 6 mm Rost, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Reifenschäden: Felgenkratzer vorhanden 1 Reifen drucklos

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;Schiebedach fährt nicht automatisch zu!

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Nichtraucher-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenschutzleisten Chrom
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Einparkhilfe hinten
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Ablagefach am Dachhimmel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Dachreling silber eloxiert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Fußmatten Textil
- Getränkehalter vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Radstand 2604 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber-Metallic
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leseleuchten vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
- Verbandkasten und Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Parkbremse elektrisch
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen

Sonderausstattung

- Business-Paket Premium mit Navigation
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Perleffekt-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Plus mit Bluetooth-Schnittstelle
- Wendematte Gepäckraum
- Leseleuchten vorn
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Antennen-Diversity
- Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Life-Plus-Paket
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Multimediabuchse AUX-IN
- Navigationsmodul RNS 315 (für Audiosystem RCD 310)
- Ambiente-Beleuchtung
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WVGZZZ5NZDW100224



CarOnSale






Zahnriemen
gewechselt































Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch, Undicht)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Motorhaube (Steinschlag, Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer, Rost, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kratzer, Rost, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Rad (Rost, Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Steinschlag, Delle)




- Dach (Steinschlag, Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Anderer Schaden): Fach öffnet nicht



- Innenraum (Anderer Schaden): Fensterheber Schalter Fahrerseite beschädigt



- Innenraum (Brandloch)