CarOnSale

BMW xDrive 30 d M Sport

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2017	130.133km	258 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 30 d M Sport [AT - SUV5 xDrive 30d EU6, M Sport, 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAXX310100U35830	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 130.133km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 258 PS (190 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 126.878km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	200 µm ⚠	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	230 µm ⚠
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Aktive Kopfstützen
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten klappbar
- Leseleuchten vorn
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Variable Sportlenkung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Control-Display mit Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- M Sport
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW Turbodiesel
- Nebelscheinwerfer LED
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn und hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Leseleuchten hinten
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktion für Lenkrad
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Radstand 2810 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Servolenkung Servotronic
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung getönt

Sonderausstattung

- Abbiegelicht
- Ablage-Paket
- Adaptives Kurvenlicht
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Audio-Navigationssystem Professional
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Farbmonitor (8,8 Zoll)
- Head-up-Display
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Raucher-Paket
- Rückfahrkamera
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote Services
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nevada
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sound-System Harman-Kardon
- Sportsitze vorn
- Standheizung
- WLAN-Hotspot

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBAXX3101000U35830
2410 kg
4910 kg
1- 1145 kg
2- 1330 kg





RADIO-ST 12: 11:00
3000 km
Lieboch







EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)