CarOnSale

Mercedes-Benz 113 lang

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2025	48.640km	131 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 113 lang [DE - Kb5 113 EU6e, lang PRO, 2024 - 2026]	KATEGORIE Van
FIN W1VT1FDZ2SU409224	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 48.640km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 29.418km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2025	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Spanien
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 5 mm Kerben, Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Sicherheits-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie PRO
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung
- Fensterheber elektrisch Schiebetüren
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenverkleidungen Gehobene Ausführung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Klimaanlage
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Mittenairbag vorn
- Motor 1,3 Ltr. - 96 kW KAT
- Original Fahrzeug Farbe: LACKFARBE LOPARITSCHWARZ METALLIC MB 9728
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parktronic-System (hinten)
- Radstand 3100 mm
- Regen-/Lichtsensor
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitz geteilt
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwaschbehälter große Ausführung
- Schiebetür links mit Fenster
- Schiebetür rechts mit Fenster
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Seitenscheiben hinten feststehend
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts mit Liegefunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff (Norwich)
- Smartphone Integrations-Paket
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Tempomat
- Vorrüstung Remote Service Plus
- Warmluftkanal zum Fahrgastraum
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung
- Zuheizer

Sonderausstattung


- Abdeckung Schiebetürschiene Wagenfarbe
- Ablagefach auf Instrumententafel
- Audio-Navigationssystem
- Audio-Navigationssystem Plus
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Feststellbremse elektrisch
- Fußmatten Velours
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckklappenleiste in Wagenfarbe
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenraumbeleuchtung LED
- Innenraumspiegel
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Interieur-Paket Chrom
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Lendenwirbelstützen Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Luftdüsen im Fond
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Modellgeneration GSR2B
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheibenwaschbehälter große Ausführung
- Scheinwerfer LED High Performance
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn links
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tempomat
- Teppichboden im Fahrgastraum
- Teppichboden im Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschlüsse
- USB-Schnittstelle Mittelkonsole hinten (2-fach)
- Vorrüstung Verkehrs-Informations-System Live Traffic

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















EDZ2SU409224

CarOnSale


CarOnSale





AUTO


Kamerabild hinten. Gesamtes Umfeld beachten!




Checkliste
Mercedes-Benz
5064745
K8577




Mercedes-Benz AG
B
e017783313
7376NBZ
84/02625

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)




- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)




- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)