CarOnSale

Audi Q5

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2012	273.546km	245 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5 [DE - SUV5 3.0 TDI DPF EU5, quattro, (Facelift) 2012 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ8R1DA046955	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 273.546km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 245 PS (180 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 253.603km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2012	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 169g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachreling (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Modellpflege
- Motor 3,0 Ltr. - 180 kW V6 24V TDI
- Nebelscheinwerfer integriert
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2807 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Audi music interface
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Dynamiklenkung
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Radioempfang digital (DAB)
- Sitzheizung vorn und hinten
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Bicolor
- Türarmlehnen beledert
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Heckleuchten LED
- Assistenz-Paket
- Ausstattungs-Paket: Audi exclusive line / Komfort
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced)
- Fahrassistenz-System: Licht- und Regensensor und Fernlichtassistent
- Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
- Getränkehalter mit Kühlfunktion / Wärmefunktion
- Komfort-Paket
- Licht-Paket
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Sportsitze vorn
- Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Licht- und Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht LED
- Audi Drive Select
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Doppel-Sonnenblenden (verschiebbar, ausziehbar)
- Exterieur-Paket S line
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und active lane assist)
- Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Leder-Paket
- Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect
- Perleffekt-Lackierung
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sound-System Bang & Olufsen
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Einstiegsleisten (Aluminium) und Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Fußmatten Audi exclusive mit Kederprofil (Leder)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Audiosystem Concert (Radio/CD-Player, MP3-fähig)
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
WAUZZZ8R1DA046955

CarOnSale

CarOnSale


Grafik
Einstellungen






Tour
Info
Stockholm
København
London
Kyiv
Wien
Roma
Madrid
Zielführung
Einstellungen
10:12














18.12.12
0588
AVVG00033
M1G
AC
WAUZZZ8R1DA046955
7
Audi
8R
XCDUDQ1
QD7B5035R8R7C7MGEM1
Q5
AUDI
Belandefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*566/2011F
EURO5;F;PI/CI; M, N1 1
Diesel
0002
35F0
2967
F.1/F.2:+100 u. 7.2/8.2:+80 b.Anhängebetrieb*0.1:2480
bis 8% Steig.*zul.Ges-Gew.d.Zuges max.4970kg*Stufe PM
5 ab Tag Erstzul.*ww.AHK
EGTG*
2
02
180/4000
328
4629-4744
1898-1934
1617-1665
1935
169
100
2476
2470
1280
1320
1280
1320
75
2375
70
2400
750
5
235/55 R19 101V
235/55 R19 101V
SCHWARZ
97-
e1*2001/116*0473*11
04.10.12
K
ED545395


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)