CarOnSale

Audi A3 Sportback

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



02/2008	141.760km	LEISTUNG 102 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 Sportback [DE - LimS5 1.6 EU4, Attraction, 2006 - 2008]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZ8P38A135303	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 141.760km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.595 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2008	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 182g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	210 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenkgetriebe - Generation II
- Reifen-Reparaturkit
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: DELFINGRAU
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
- Karosserie: 4-türig
- Leuchtweitenregelung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Dynamik-Fahrwerk
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Innenausstattung: Dekoreinlagen matt
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 1,6 Ltr. - 75 kW
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Modul
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Audiosystem chorus (Radio/CD-Player)
- Klimaautomatik
- Nebelscheinwerfer integriert
- Sitzheizung vorn
- Außentemperaturanzeige
- Licht-Paket
- Raucher-Paket
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Metallic-Lackierung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale









AUDI AG


CarOnSale


CarOnSale

GROUND ZERO


AUDI
EWG-Übereinstimmungsbescheinigung






08.02.2008 0588 ADS00110 8
M1 AB
WAUZZZ8P38A135303
AUDI
8P
LBSSEF1
FA69G026R8P60T40QQ
AUDI A3
AUDI
FZ.Z.PERS.BEFB. 8 SPL
SCHRÄGHECKLIMOUSINE
70/220/EWG*2003/76B/EG
EURO 4
BENZIN
0001 0462 1595
F.1/F.2:1925 8.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1500 BIS 8% STEIG *FZG.
BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.A
NH.BETR.F.TEMP. 100 KM/H GEM.8.AEND.VO.Z 9.AUSN.VO.Z.STVO*W
W.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 08.02.2008*
2 1 75/5600 183
4215-4392 1765
1406-1423 1370
75
182 1855 1855
1015 1000
1015 1000
79 4200 72
1200 680 5
205/55 R16 91H
205/55 R16 91H
GRAU 7
e1*2001/116*0217*19
16.11.2007 K HD237250





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Delle)



- Schweller links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)




- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)