CarOnSale

Land Rover Discovery Sport R-Dynamic SE AWD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 90*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2020	88.250km	241 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Discovery Sport R-Dynamic SE AWD [DE - SUV5 2.0 D240 EU6d-T, R-Dynamic SE AWD S/S (EURO 6d-TEMP), (Facelift) 2019]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALCA2BN8LH878191	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 88.250km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 241 PS (177 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 67.184km	LETZTER SERVICE AM 06/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 192g/km (WLTP) 163g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (WLTP) 6.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	255 µm ⚠	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	240 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	175 µm ⚠	Heckklappe	65 µm
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Defekt;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Anhängerkupplung konnte nicht auf Funktion überprüft werden.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Sound-System (180 Watt, 6 Lautsprecher)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Umfeldleuchte
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachhimmel Sonderfarbe Ebony
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Active Driveline
- Fahrassistenz-System: All-Terrain Progress Control (ATPC)
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe 360° (virtuelle Überwachung)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem hinten
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition)
- Fahrwerk mit Schraubenfederung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Heckscheibe heizbar
- InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Shadow Aluminium
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan, Maschenoptik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12 Zoll)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Entry
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten (Mattchrom)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole mit Ablagefachabdeckung
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 177 kW TD Sd4 KAT
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC)
- Navigationssystem Pro
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Edelstahl-Design
- Radstand 2741 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitze geteilt / klappbar
- Rücksitzlehnen mit Durchlademöglichkeit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer LED mit LED-Signatur
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Leder genarbt (Ebony)
- Smartphone-Paket
- Sport-Pedalerie
- Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) mit USB-Anschlüsse (2) in Mittelkonsole
- Terrain-Response-System 2
- Touchscreen-Farbdisplay (10,2 Zoll)
- Traktionskontrolle
- USB-Anschluss in Instrumententafel
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Original Fahrzeug Farbe: FUJI WHITE

Sonderausstattung

- Bremssättel Rot lackiert
- Einstiegsblenden mit R-Dynamic Emblem, beleuchtet
- Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion
- Sitze vorn elektr. verstellbar (14-fach, mit Memory) inkl. Sitzheizung
- Winter-Paket
- Schriftzug in Narvik Black
- Auspuffendrohre Narvik Black
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Dach Kontrastfarbe
- Ionisator zur Luftreinigung
- Nebelscheinwerfer
- Teppich-Fußmatten Premium
- Kühlergrill Narvik Black
- Abschlussleiste hinten Narvik Black
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, 4-fach
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Design-Paket Black
- Luftqualitätssensor
- Radioempfang digital (DAB+)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Außenspiegel Narvik Black
- Stoßfänger, Komponenten Narvik Black
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar, 4-fach
- Frontscheibe heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos






















JAGUAR LAND ROVER LTD
e5*2007/46*1058
SALCA2BN8LH878191
2620 kg
5120 kg
1370 kg
1320 kg
COLOUR: FUJI WHITE (PBKA5)
LK72-4883-DA

CarOnSale



MERIDIAN

3
2
1
M







AUTO
MAX
MAX A/C
OFF



KAMERAS
AUTO
MAX
MAX A/C
A/C


AUTO
MAX
MAX A/C
A/C













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)