CarOnSale

Opel Zafira Active

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2014	212.419km	136 PS	Diesel	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Zafira Active [DE - Van5 1.6 CDTI EU6, Active ecoFlex Start/Stop, 2013 - 2014]	KATEGORIE Van
FIN W0LPD9E3XE2076247	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 212.419km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 120.651km	LETZTER SERVICE AM 05/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2014	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	220 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Sporadisch leuchtet die MKL;Türfangband Beifahrertür erhöhtes Spiel;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiosystem CD 400 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Bordcomputer
- ecoFLEX-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Grafik-Info-Display Monochrom (GID)
- Original Fahrzeug Farbe: MAHAGONIBRAUN/DARKMAHAGONY
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Dachhimmel
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Feststellbremse manuell
- Heckscheibenwischer
- Komfortsitze vorn
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Reifen 225/50 R17 ..V
- Rücksitzlehne geteilt (35:30:35)
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Start/Stop-Anlage
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Check-Control-System
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachantenne
- Elektron. Traktionskontrolle
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Leseleuchten im Fond
- Motor 1,6 Ltr. - 100 kW CDTI DPF
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiobedienung am Lenkrad

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug
- Design-Paket Active
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Sicht-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Nebelscheinwerfer
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad heizbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Reserverad als Notrad
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Tagfahrlicht LED
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Automatische Umluft-Control
- Lenkrad (Leder)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Komfort-Paket Active
- Sport-Fahrwerk tiefergelegt
- Abbiegelicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Dachreling silber
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WOLPD9E3XE2076247

CarOnSale














OPEL
e4*2007/46*0204
W0LPD9E3XE2076247
2410
3900
1-1200
2-1225
0.50



09.05.14	D035	AZA002873	2	01	100	/3500	193				
M1		AC		4656			1884				
WOLPD9E3XE2076247		2		1685			1816				
OPEL			-		75		-				
P-J/SW			109		2410		2410				
ECEGC12			1200		1225		-				
BA2R2FPRA5			1200		1225		-				
-			76		3000		70				
ZAFIRA TOURER			1600		750		5		-		
OPEL			225/50 R17 94V								
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine			225/50 R17 94V								
			-								
715/2007*459/2012T			BRAUN				8/-				
EURO6;T;CI; M, N1 I			d4*2007/46*0204*16								
Diesel			31.01.14		A		GD323831				
0002		36TO	1598								

F.1/F.2:bei Anhängebetrieb 2485*7.2/8.2:1320 b.Anh.Bet r.*techn. zul. Ges.-Masse d. Zugkomb. 3900 kg bis 12% Steig.*S.1:max.S-Pl.*ww.AHK lt.EGTG*Fzg. kann mit mobi ler Signalanlage (Blaulicht und Einsatzhorn) gem. § 52 Abs. 3 Nr. StVZO ausgerüstet sein***






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)