CarOnSale

Toyota Verso Executive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2009	311.264km	177 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Verso Executive [DE - Van5 2.2 D-CAT DPF EU5, Executive 7-Sitzer., 2009 - 2012]	KATEGORIE Van
FIN NMTDB26R00R003070	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 311.264km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.231 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 275.268km	LETZTER SERVICE AM 04/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Reifenschäden: Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Motorhaube lässt sich nicht öffnen

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3.Sitzreihe: Einzelsitze umklappbar / versenkbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Kopf-Airbag-System 3.Sitzreihe
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Freisprechanlage Bluetooth
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Titan-Dekor
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchten im Fond
- Motor 2,2 Ltr. - 130 kW D-CAT
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenscheiben hinten abgedunkelt
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Klimaautomatik
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Getriebe 6-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Life-Plus-Paket
- Multifunktionsanzeige
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Sitzheizung vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Xenon-Scheinwerfer
- 6 Lautsprecher
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Außentemperaturanzeige
- Original Fahrzeug Farbe: NIGHT TIME BLACK


Sonderausstattung


- Mica-Lackierung
- Freisprechanlage Bluetooth
- Navigationssystem: Festplattennavigation mit Rückfahrkamera
- Rückfahrkamera
- Panoramadach / Ausstelldach (Glas)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
NMTDB26R0D0003070
MODEL AUR21L-GWFEXW 4781

CarOnSale

CarOnSale



















Autohaus Hirscheider

Autohaus Hirscheider




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



- Motorhaube (Rost)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)