CarOnSale

Land Rover Discovery Sport R-Dynamic S AWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2021	43.912km	290 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Discovery Sport R-Dynamic S AWD [DE - SUV5 2.0 P290 Mild-Hybrid EU6d, R-Dynamic S AWD (OPF), (Facelift) 2020 - 20]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALCA2BX2MH885835	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 43.912km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 290 PS (213 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 19.785km	LETZTER SERVICE AM 04/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 212g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	185 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	165 µm ⚠	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	165 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig; Panoramadach verbaut,

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Umfeldleuchte
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dach Wagenfarbe
- Dachhimmel Sonderfarbe Ebony
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Active Driveline
- Fahrassistenz-System: All-Terrain Progress Control (ATPC)
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe 360° (virtuelle Überwachung)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition)
- Fahrwerk mit Schraubenfederung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps)
- Infotainment-System: Pivi Pro
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Shadow Aluminium
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan, Maschenoptik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenanzeige analog
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Entry
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten (Mattchrom)
- Mild-Hybrid 213 kW (Motor 2,0 Ltr. - 213 kW Turbo)
- Mittelkonsole mit Ablagefachabdeckung
- Modellpflege
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC)
- Navigationssystem Pro
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Edelstahl-Design
- Radstand 2741 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitze geteilt / klappbar
- Rücksitze teilbar (40:20:40) mit Armlehne
- Rücksitzlehnen mit Durchlademöglichkeit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Leder genarbt (Ebony)
- Smartphone-Paket
- Sport-Pedalerie
- Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) mit USB-Anschlüsse (2) in Mittelkonsole
- Terrain-Response-System 2
- Touchscreen-Farbdisplay (10,2 Zoll)
- Traktionskontrolle
- USB-Anschluss in Instrumententafel
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Original Fahrzeug Farbe: CARPATHIAN GREY

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung einstellbar / dimmbar
- Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 825 Watt, 15 Lautsprecher, Subwoofer)
- Einstiegsblenden mit R-Dynamic Emblem, beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)
- Frontscheibe heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (14-fach, mit Memory) inkl. Sitzheizung
- Teppich-Fußmatten
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, 4-fach
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar, 4-fach

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















JAGUAR LAND ROVER LTD
e5*2007/46*1058
SALCA2BX2MH885835
2570 kg
4570 kg
1350 kg
1300 kg
COLOUR: CARPATHIAN GREY

CarOnSale

CarOnSale

AUTO
MAX
MAX A/C
A/C
LO
LO

MERIDIAN





STRASSE
GELÄNDE

180m • 13:44






















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)