CarOnSale

Toyota Corolla 2.0 D-4D Sol

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2006	311.167km	116 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corolla 2.0 D-4D Sol [DE - Kb5 2.0 D-4D, Sol, 2006 - 2007]	KATEGORIE Kombi
FIN NMTEW20E30R024882	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 311.167km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 120.034km	LETZTER SERVICE AM 10/2009	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2006	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Zwei Funkfernbedienung ohne Funktion und beschädigt, öffnet/schliesst nur Manuell.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: kommt früh;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachantenne
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckscheibe heizbar
- Instrumentenanzeige Optitron
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder)
- Motor 2,0 Ltr. - 85 kW Turbodiesel KAT
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Servolenkung
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: DARK BLUE
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Multifunktionsanzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verglasung getönt
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer H4
- Seitenaufprallschutz
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Außenspiegel elektr. verstellbar

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















TOYOTA
D-4D





















CarOnSale


CarOnSale




TOYOTA
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

TOYOTA
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
FOR COMPLETE VEHICLES




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Anderer Schaden): Antenne beschädigt



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Anderer Schaden): Wickelt sich nicht auf