CarOnSale

Mercedes-Benz C 300

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



01/2019	101.226km	LEISTUNG 258 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 300 [DE - Kb5 C 300 EU6d-T, AMG Line, (Facelift) 2018 - 2019]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2052831F860048	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 101.226km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 258 PS (190 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 56.772km	LETZTER SERVICE AM 09/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 178g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Reifenschäden: Felgen sind oxidiert

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	210 µm ⚠	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abgasanlage 2-flutig
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 190 kW CGI KAT
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- AMG-Line Interieur
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Sportsitze vorn
- Dachreling (Aluminium)
- KeyFree-Startsystem
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Innenraumlicht-Paket
- Innenhimmel schwarz
- Kartentasche an Vordersitze
- Sport Direktlenkung
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Keyless Go Startanlage
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Modellpflege mit Code
- Reiserechner
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Abgasendrohr mit Blende

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Licht-Paket Advanced
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Sitz-Komfort-Paket
- Licht-Paket
- Infotainment-Paket Advanced
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Spiegel-Paket
- Fahrassistenz-Paket: Spur
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Ambiente-Beleuchtung
- Fahrassistenz-Paket
- Metallic-Lackierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Getränkehalter vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Scheinwerfer LED High Performance
- Smartphone integriert
- Media-Display
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Heckleuchten LED
- Rückfahrkamera
- Ausstattungs-Paket: Business Plus
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Park-Paket Advanced
- Sport-Fahrwerk
- Komfort-Paket
- Sitzheizung vorn
- Heckleuchten LED
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Kraftstofftank: vergrößert
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer LED High Performance
- Park-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























DAIMLER AG
WDD2052831F860048
2200 kg
4070 kg
1- 1020 kg
2- 1215 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany




Hinten


STOP




Mercedes-Benz



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Delle)



- Schweller links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)