CarOnSale

Hyundai Santa Fe

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 01*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2020	147.892km	200 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Santa Fe	KATEGORIE Geländewagen
FIN KMHS381CDLU288962	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 147.892km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 120.432km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 165g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
vehicle.tire-type-label.without-tires

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
? –	? –
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
? –	? –

Reifenschäden: Bordsteinschäden

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	60 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Assistenz-Paket 2
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Frontscheibe Verbundglas
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit ACC und Stopp-Funktion
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik und Kompass
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfort-Paket
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill schwarz (Satin Dark)
- LED-Paket
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leseleuchte
- Licht-Paket LED
- Memoryfunktion für Sitz vorn links
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 2,2 Ltr. - 147 kW CRDi KAT
- Motorhaubenisolierung
- Navigations-Paket
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2765 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Lendenwirbelstütze)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn

- Smart-Key
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung getönt
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOM BLACK
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Spannungswandler 220V
- Tagfahrlicht LED
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Kamerasystem Around View
- Einparkhilfe hinten
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Scheinwerfer Voll-LED
- Scheinwerfer Voll-LED
- Sound-System KRELL
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start-Stop-Knopf
- Türgriffe außen schwarz (Satin Dark)
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Komfortsitze vorn inkl. Belüftung
- Nebelscheinwerfer LED
- Nebelscheinwerfer LED
- 10 Lautsprecher
- Navigationssystem

★ Sonderausstattung

- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung
- Panorama-Schiebedach

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Nur Händler und
Exportverkauf
KMHS381CDLU288962

CarOnSale









RADIO
MEDIA
SEEK
TRACK
MAP
NAV
SETUP







2ND
12V 180W







120.000-km-Wartung
150.000-km-Wartung
180.000-km-Wartung
Nächster Service:
Nächster Service:
Nächster Service:



30.000-km-Wartung
60.000-km-Wartung
HYUNDAI
2008
Autohaus Hirsch GmbH
Annabergerstraße 121
09120 Chemnitz
Nächster Service:
Nächster Service:
Nächster Service:
HYUNDAI Motor Deutschland GmbH empfiehlt Shell


Santa Fe


HYUNDAI
EEC Certificate of Conformity
Certificat de Conformité CEE
Certificato di Conformità CEE
Certificado de Conformidad CEE
Certificate CEE de Conformidade
EWG Übereinstimmungsbescheinigung
Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
Hyundai Motor Company
FX760630
1 von 2


COMPLETE VEHICLES
EEC CERTIFICATE OF CONFORMITY


TÜV SÜD
Mehr Vertrauen
Hauptuntersuchung § 29 StVZO
(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
(8) Nächste HU
August 2027
Prüfplakette
zugeteilt.
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit Ihres Fahrzeuges.
Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im August 2027 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.
(9) Es betreute Sie Herr Langer
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)
Untersuchung des Abgasverhaltens am 13.08.2025 durch anerkannte KÜ-Werkstatte, Kontrollnummer
FS-1-01-2622-63


17.07.2020
AIK00911
KMHE381CDLU288962
HYUNDAI
TM
A5D32
A81A11
SANTA FE
HYUNDAI MOTOR (ROK)
FZ.Z.PBRS.BRF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;P1/C1; M, N1 I
DIESEL
0002
3GDG
02199
20:RIS 1703*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 17.07.2020*


FX760630
HYUNDAI MOTOR (ROK)
A81A11
Hyundai Motor Deutschland GmbH

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)