CarOnSale

Citroen Xsara 2.0 16V Exclusive Automatik

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2005	232.475km	136 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Xsara 2.0 16V Exclusive Automatik [DE - Van5 2.0 16V, Exclusive, 2006 - 2006]	KATEGORIE Van
FIN VF7CHRFNF39992663	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 232.475km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 194.961km	LETZTER SERVICE AM 10/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2005	FARBE Gelb	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 204g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	220 µm ⚠
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	410 µm ⚠
Seitenteil hinten links	280 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	420 µm ⚠
Motorhaube	165 µm ⚠	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	155 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Heckscheibe heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Velours
- Zeituhr (digital)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Verglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Gurtstraffer
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Getriebe Automatik
- Außenspiegel lackiert
- Karosserie: 5-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 100 kW 16V KAT (RFN / EW10J4)
- Sondermodell Look
- Außenspiegel anklappbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Airbag Fahrerseite
- Einparkhilfe hinten
- Klimaautomatik
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Servolenkung
- Außentemperaturanzeige
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiosystem RD 3 (Radio/CD-Player)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Seitenairbag vorn
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: FARBE SAND-BEIGE/METALLIC-LACKIERUNG MIT SCHUTZLACK

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















AUTOMOBILES CITROEN
VF7CRFNF53992553

CarOnSale



MEMO
SRC





DREIZEHNTER WARTUNGSDIENST - ALLE MODELLE
WARTUNGSDIENST
13


ZWÖLFTER WARTUNGSDIENST - ALLE MODELLE
WARTUNGSDIENST
12




10.11.2005
VF7CHRENF39992663
XSARA PICASSO
CITROEN (F)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
Benzin
ZU G:BIS 1489*
185/65R15 88H
185/65R15 88H
gelb
e2*98/14*0153*13
05.08.2005
DD193674


HU TÜV NORD
DEKRA
Stadt Bielefeld
Der Oberbürgermeister
Kfz-Zulassungsbehörde



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Verformung)



- Schweller rechts (Lackschaden, Verformung, Rost, Riss/Bruch)



- Schweller rechts (Lackschaden, Verformung, Rost, Riss/Bruch)



- Schweller rechts (Lackschaden, Verformung, Rost, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)