


Zustandsbericht

BMW 5 Limousine 540 d xDrive M Sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBA31FL070CV92078**	Laufleistung abgelesen:	**92968 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**10.09.2025 / 2025**	Besichtigungsdatum/-ort:	**03.11.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Limousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0005//DME**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Hybrid / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**-**
Hubraum / Leistung:	**2993 ccm / 223 kW (303 PS)**	Antriebsart:	**Allrad**
Lackfarbe:	**FROZEN PURE GREY METALLIC**	Türen / Sitzplätze:	**4 / 5**
Nächste HU / AU:	**09.2028 / 09.2028**	Polster Art:	**Leder**
Farbe Innenausstattung:	**Braun**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Continental**	**245/35/R21/96Y 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**245/35/R21/96Y 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Continental**	**245/35/R21/96Y 5.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**245/35/R21/96Y 5.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**Tirefit**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Nicht montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium Original**
1. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**225/55/R18/102H 4.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**225/55/R18/102H 4.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**225/55/R18/102H 4 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**225/55/R18/102H 4 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel-Paket (erweitert)
- BMW Digital Key
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Anthrazit
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Schaltwippen (8-Stufen)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Karosserie 4-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- M Sport
- Motor 3,0 Ltr. - 223 kW Mild-Hybrid Diesel (B57)
  Mild-Hybrid 223 kW (Motor 3,0 Ltr. - 223 kW)
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifen-Reparaturset Plus (Mobility-Pack)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Seitenairbag vorn
- Service-System ConnectedDrive Services
- Service-System Gesetzlicher Notruf
- Sportsitze vorn
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und

• Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices • Warndreieck	Crashsensor

Sonderausstattung

• Comfort-Paket • Fahrassistenz-System Driving Assistant Professional • Innenausstattung Interieurleisten Dunkel-Silber / Edelholz Eiche dunkel hochglänzend • LM-Felgen vorn/hinten 8,5x21 / 10x21 (Aerodynamik 954 I, Bicolor, Jet Black) • Lenkrad heizbar • Metallic-Lackierung • Sonnenschutzverglasung • Standheizung	• Fahrassistenz-System Autobahnassistent • Innenausstattung Erweiterte Lederausstattung BMW Individual Leder Merino Kupfer-Braun / Atlas-Grau • Innovations-Paket • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • M Sport Pro Paket • Parkassistent-Paket Professional • Sport-Fahrwerk (M-Technic) • Travel-Paket

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Bestehender Unfallschaden:	-
	-
Hinweis:	Vorschaden: Stoßfänger hinten rechts und Frontpartie

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	✔ Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	✔ In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden

	Bauteil	**Schaden**
1.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
2.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung
3.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
4.	Motorhaube	Beschädigt
5.	Windschutzscheibe	Steinschlag

	Bauteil	**Schaden**
6.	Felge (glanzpoliert) vorne links	Abschürfung
7.	Felge (glanzpoliert) hinten links	Abschürfung
8.	Felge (glanzpoliert) hinten rechts	Abschürfung
9.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Gebrauchsspuren
10.	Scheinwerfer Halogen - Links	Gebrauchsspuren
11.	Innenraum	Gebrauchsspuren
12.	Einstiegsleiste Hinten - Rechts	Kratzer
13.	Einstiegsleiste Hinten - Links	Kratzer

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.




Vorne links



Hinten rechts




Kofferraum




Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen



Felgen




Felgen



Felgen



Motorraum



Serviceheft



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges




Sonstiges




Sonstiges



Getriebe



Innenraum hinten



Ansicht Vorne



Ansicht Hinten



Ansicht Links



Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



1. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



2. Stoßfänger Vorne

Abschürfung



2. Stoßfänger Vorne

Abschürfung




2. Stoßfänger Vorne

Abschürfung



3. Stoßfänger Hinten

Kratzer



3. Stoßfänger Hinten

Kratzer



4. Motorhaube

Beschädigt



4. Motorhaube

Beschädigt



4. Motorhaube

Beschädigt



5. Windschutzscheibe

Steinschlag



6. Felge (glanzpoliert) vorne links

Abschürfung



6. Felge (glanzpoliert) vorne links

Abschürfung




7. Felge (glanzpoliert) hinten links

Abschürfung



7. Felge (glanzpoliert) hinten links

Abschürfung



8. Felge (glanzpoliert) hinten rechts

Abschürfung



8. Felge (glanzpoliert) hinten rechts

Abschürfung




9. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Gebrauchsspuren




10. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren



11. Innenraum

Gebrauchsspuren



11. Innenraum

Gebrauchsspuren




11. Innenraum

Gebrauchsspuren




11. Innenraum

Gebrauchsspuren



11. Innenraum

Gebrauchsspuren



11. Innenraum

Gebrauchsspuren




11. Innenraum

Gebrauchsspuren



12. Einstiegsleiste Hinten - Rechts

Kratzer



12. Einstiegsleiste Hinten - Rechts

Kratzer



13. Einstiegsleiste Hinten - Links

Kratzer



13. Einstiegsleiste Hinten - Links

Kratzer