CarOnSale

Renault Captur

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 18*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



04/2016	172.134km	LEISTUNG 90 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Captur	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF12RAJ1A54112923	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 172.134km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 145.075km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2016	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 95g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Rost	⚠ 4 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Rost

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Mattschwarz
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dach, Außenspiegel und A-Säule Kontrastfarbe
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Motor 0,9 Ltr. - 66 kW TCE Energy
- Radiovorbereitung
- Radstand 2606 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: BEIGE HNK + BLACK GNE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CarOnSale

Optionen
OK





ATU
0W-20
5W-40



KONTROLLNACHWEISE (3/6)
VIN:
Art der Arbeit:
Wartung
Kontrolle auf Korrosion:
OK
Nicht OK*
Stempel
Kommentar/Vermerke
Datum
Km-Stand
Rechnungs-Nr.


KONTROLLNACHWEISE (2/6)
Schuler & Co. GmbH
Zum Rauhen Berg 18
18507 Grimmen
Tel.: 804 04
Fax: 804 05
RENAULT


CAPTUR
RENAULT


RENAULT
RENAULT
RENAULT


09.2025
(4) Laufleist. abgeleser: 155731 km
ZGM: 1727
(5) Fz.-Art: M1AB - Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau-Art: Schrägheckklimousine
Hersteller: 3333 - RENAULT (F)
Fz.-Typ: AZY00333 - R
Erstzul.: 04/2016
letzte HU: 08/2023
Bericht-Nr.: X182056672
Expresscode: gf5%YJV%
Kennnummer: M1169001
U-Stelle: 25431AM
Auftrag: ETS
HU-Plakette:
angebracht
(8) nächste HU:
September 2027
KÜS


29.04.16 3333 AZY003331
M1 AB
VF12RAJ1A54112923
RENAULT
R
2RAJ
2RAJ1A
CAPTUR
RENAULT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckklimousine
715/2007*2015/45W/EG
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36W0 1461
ww.AHK lt. EGTG*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:
2627kg*
205/60 R16 (92)H
205/60 R16 (92)H
BRAUN
e2*2001/116*0327*73
07.09.15
WU54467


KÜS
KÜS



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Farbunterschied zwischen den einzelnen Bauteilen



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Ablösung



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Schweller links (Delle)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Delle, Kratzer)



- Schweller rechts (Delle, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)