CarOnSale

Mercedes-Benz 114/116/119 CDI/BT RWD lang Pro

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 08*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2018	107.269km	163 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 114/116/119 CDI/BT RWD lang Pro [DE - Kb4 116 CDI/BlueTEC EU6, RWD lang Pro, 2015 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN WDF44770313454872	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 107.269km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2018	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 163g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Design- und Ausstattungslinie PRO
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (Berganfahr-Assistent)
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Generator 150 A
- Getränkehalter vorn
- Haltegriffe im Fond
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Nebelschlussleuchte
- Pro
- Reifen 205/65 R16C 103/101 T
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wärmeschutzverglasung
- Original Fahrzeug Farbe: JUPITERROT UNI
- Adaptives Bremslicht
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bodenbelag: Fahrgastraum TPO
- Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite
- Einstiegsgriff hinten
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibenwischer
- Karosserie/Aufbau: lang
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Partikelfilter
- PTC Heater
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auflastung auf 3,1 t
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Deckenleuchte im Laderaum
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Haltegriff Beifahrerseite
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenverkleidung gehobene Ausführung
- Kindersicherung
- Motor 2,1 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- PKW-Zulassung
- Radstand 3200 mm
- Rückspiegel innen
- Servolenkung
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung: Kugelkopf fest
- Armlehnen Fahrgastraum
- Audiosystem Audio 15 (Radio mit Farbdisplay)
- Chrom-Paket
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Entfall 2.Sitzreihe im Lade-/Fahrgastraum
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Haltegriffe A-Säulen
- Harnstofftank (AdBlue): 25 Ltr.
- Intelligent Light System LED
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Mittelkonsole mit Staufach
- Radvollabdeckung
- Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















804.7
107269





DAIMLER AG
e1*2007/46*0457
WDF44770313454872
3100 kg
5100 kg
1- 1550 kg
2- 1550 kg
Mercedes-Benz

CarOnSale


CarOnSale
DUCATICORSE






AUTO







BGZA1780
LRA Vogtlandkreis



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Verformung, Delle, Anderer Schaden): Mehrere kleine Beulen auf der gesamten Haube



- Motorhaube (Verformung, Delle, Anderer Schaden): Mehrere kleine Beulen auf der gesamten Haube



- Motorhaube (Verformung, Delle, Anderer Schaden): Mehrere kleine Beulen auf der gesamten Haube



- Motorhaube (Verformung, Delle, Anderer Schaden): Mehrere kleine Beulen auf der gesamten Haube