CarOnSale

Ford Connect Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2015	116.330km	150 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Connect Trend [DE - Van5 1.6 EcoBoost EU5, Grand Trend, 2013 - 2015]	KATEGORIE Van
FIN WF0UXXWPGUEB47259	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 116.330km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.596 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 99.757km	LETZTER SERVICE AM 05/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2015	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 190g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	220 µm ⚠
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	ohne Funktion; Geräusche bei der Lüftung: Brummen;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Bremsleuchte Lampe defekt;

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Tiergeruch; abnehmbarer Kugelkopf Anhängerkupplung fehlt; linker Scheibenwischer vorne fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Sitzbank
- 3. Bremsleuchte
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem MyConnection (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Batterie 60 Ah
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür links
- Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür rechts
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen) Typ: 6F
- Getränkehalter vorn
- Heckklappe verglast
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Leseleuchten im Fond
- Mittelkonsole
- Motor 1,6 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 3062 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Schaltpunktanzeige
- Schiebetüren beidseitig
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung elektrisch
- Sitzlehnen vorn klappbar
- Starter-Paket
- Staufach auf Armaturentafel
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Audiobedienung am Lenkrad
- 4 Lautsprecher
- AUX-IN-Anschluss
- Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- Heckscheibenwischer
- Heckscheibe heizbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer

Sonderausstattung

- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Metallic-Lackierung
- Parkpilotsystem hinten
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Sitz-Paket 25
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Frontscheibe heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Sitzheizung vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















e1*2001/116*0207
WF0UXXWPGUEB47259
2270 kg
2920 kg
1225 kg
1240 kg
PJ2
Connect

CarOnSale

CarOnSale








P R N D S



A/C


12V









Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung


Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
MOSSBAUER













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung, Unsachgemäß instand gesetz, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Luftzieher



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)



- Heckklappe (Rost, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)