CarOnSale

Seat Ibiza FR

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 20*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



03/2016	92.101km	LEISTUNG 90 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ibiza FR [AT - LimS5 1.2 TSI EU6, FR, 2015 - 2017]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VSSZZZ6JZGR095386	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 92.101km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 84.660km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2016	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 116g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Sommerreifen

FELGE

Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm Kratzer	5 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 66 kW TSI
- Original Fahrzeug Farbe: "Emocion" Rot
- Reifen-Reparaturset
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitz geteilt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- SEAT Media-System Touch Colour
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sport-Fahrwerk FR / Cupra
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger FR-Design
- USB-Anschluss
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht
- Design-Paket Exterieur
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fensterheber elektrisch hinten
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























SEAT, S.A.
VSSZZZ6JZGR095386
1680 kg
2680 kg
1- 840 kg
2- 790 kg
Typ 6J

CarOnSale


CarOnSale






Service-Nachweise
10.4.2016
94.600
SEAT
AT077
Autohaus Eissner GmbH
SEAT
AT077
Autohaus Eissner GmbH
4.2024



Nachweise
Service-Nachweise
Datum 22.4.25
km 78572
SEAT
AT077
Autohaus Eissner GmbH
SEAT
AT077
Autohaus Eissner GmbH
Stempel des Fachbetriebs




Fahrzeugauszug


11
12
1
24
2
10
30
25
9
29
26
3
8
28
27
4
7
6
5


ABGEMELDET


Fahrzeugart
M1/Personenkraftwagen
SEAT
IBIZA
6J/SCCJZC/FM5NFM52T1067MM66
1

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)