CarOnSale

BMW X1 sDrive 20 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 25*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2013	130.904km	184 PS	Benzin	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X1 sDrive 20 i [DE - SUV5 20i EU6, sDrive, (Facelift) 2012 - 2015]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAVL91010VT77632	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 130.904km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 78.142km	LETZTER SERVICE AM 12/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	105 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	250 µm ⚠
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	280 µm ⚠	Heckklappe	95 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Starke Rauchentwicklung im Kaltstart ;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Karosserie: 5-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW
- Radstand 2760 mm
- Schaltpunktanzeige
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Kopf-Airbag-System hinten
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außentemperaturanzeige
- Check-Control-System
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Kopf-Airbag-System vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Heckleuchten LED
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Blinkleuchten Weiß
- Heckscheibenwischer
- Modellpflege
- Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Elektra
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifenpannen-Anzeige
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein
- Dachreling
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Sprachbediensystem
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Park-Distance-Control (PDC)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Xenon-Scheinwerfer
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Dachreling schwarz
- Panoramadach (Glas)
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Sportsitze vorn
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- USB-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Abbiegelicht
- Heckleuchten LED
- Servolenkung Servotronic
- HiFi-Lautsprechersystem
- Licht-Paket
- Licht- und Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Multifunktion für Lenkrad
- Audio-Navigationssystem Business mit integrierter Handyvorrüstung
- Navigations-Paket Business
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Adaptives Kurvenlicht
- Tagfahrlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBAVL91010VT77632


CarOnSale











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Fehlermeldung Schiebedach nicht auf Funktion geprüft