CarOnSale

Mercedes-Benz 220/250 CDI/BT/d AVANTGARDE EDITION lang

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2017	243.339km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 220/250 CDI/BT/d AVANTGARDE EDITION lang [DE - Bs4 V 250 CDI / BT / d EU6, d lang Avantgarde Edition, 2015 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN WDF44781313235126	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 243.339km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.143 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 121.410km	LETZTER SERVICE AM 08/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 158g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Rost	⚠ 3 mm Kerben, Rost, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Rost, Kerben	⚠ 5 mm Rost

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Reifenschäden: Reifen porös und ungleichmäßig abgefahren. Kratzer und Kerben vorhanden

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	145 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	145 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Auflastung auf 3,1 t
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Außentemperaturanzeige
- Avantgarde Edition
- BlueEfficiency-Paket
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde Edition
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Einstiegsleuchten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster für hintere Türen / Heckklappe mit Wisch-/Waschanlage
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)
- Gurtstraffer
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckscheibe aufstellbar
- Heckscheibe heizbar
- Intelligent Light System LED
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Karosserie/Aufbau: lang
- Kindersicherung
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Komfort-Klimaautomatik Thermotronik
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Schulter-Airbag (Thoraxbag) Fahrer-/Beifahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Metallic-Lackierung
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Modellbezeichnung geändert (mit Code)
- Motor 2,1 Ltr. - 140 kW CDI KAT
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Partikelfilter
- PKW-Zulassung
- PTC Heater
- Radstand 3200 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schiebetür links elektrisch
- Schiebetür rechts elektrisch
- Sitzausstattung: Isofix-Kindersitz-System
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Lugano
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Surround-System Burmester
- Tagfahrlicht
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB)

- Infotainment-System: Remote Online
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- PRE-SAFE-System
- Heckleuchten LED
- Kamerasystem 360 Grad
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Start/Stop-Anlage Motor
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik

Sonderausstattung

- Anhängelast 2500 kg
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff schwarz
- Kraftstofftank: vergrößert
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sport-Paket Exterieur
- Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)
- Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar
- Fernbedienung für Zusatzheizung
- Laderaumunterteilung
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Dachreling (Aluminium eloxiert)
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Reserverad mit Wagenheber
- Sport-Fahrwerk
- Zusatzheizung (Warmwasser)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDF44781313235126
3100 kg
5600 kg
1550 kg
1550 kg



CarOnSale







STOP






Mercedes-Benz
1236177
205000


03.01.2017 1313 ECX012206
M1 AC
WDF44781313235126 5
Mercedes-Benz
639/2
KLA8L31ON
2FLV7T37BE
V-Klasse
DAIMLER (D)
Fz.z Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PVCI;M_N1 I
Diesel
0002 36W0 2143
2 1 140/3800 206
5140 - - 1928 - -
1883 - - 2145 - 2850
100
158 3100 3100
1550 1550
1550 1550
79 2850 74
2500 750 7
245/45R19XL 102Y
245/45R19XL 102Y
SCHWARZ 9
e1*2007/46*0457*17
11.05.2016 K WW125106
ZU 18: MAX.5231*ZU 18: MAX.5244*ZU 20: MAX.1953*AHK LT: EGTG
*ZU 1: WW: 160 KM/H*S.1;MAX: S-PL*


Schrader

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Kerben, Rost, Kratzer)



- Rad (Kerben, Rost, Kratzer)



- Rad (Rost, Kerben)



- Rad (Rost, Kerben)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Scharnier knackt



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden, Delle)



- Schweller rechts (Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)