CarOnSale

Hyundai i30

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



12/2012	203.116km	LEISTUNG 110 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i30	KATEGORIE Kombi
FIN TMAD381UADJ016654	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 203.116km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.582 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 192.660km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2012	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 113g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	95 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	95 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Brillenhalter im Dachhimmel integriert
- Dachreling
- Drehzahlmesser
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Hochtöner
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Knieairbag
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leuchtweitenregelung
- Licht-aus-Automatik
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW CRDi KAT
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Traktionskontrolle (TCS)
- Türentriegelung automatisch (bei Unfall)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: Ice Blue

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























HYUNDAI MOTOR
MANUFACTURING CZECH S.R.O.
e11*2007/46*0337
TMAD381UADJ016654
MODEL
i30
TYPE
Passenger Car
TRANS AXLE PAINT TRIM
XAF RY
1920 kg
3420 kg
1-1050 kg
2-1050 kg



CarOnSale






CarOnSale









Ölwechsel
5,3



HYUNDAI
EEC Certificate of Conformity
Certificat de Conformité CEE
Certificato di Conformità CEE
Certificado de Conformidad CEE
Certificate CEE de Conformidade
EWG Übereinstimmungsbescheinigung
EEG Certificat van Overeenstemming
Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o
ED043048
№ 1361089


11.12.2012 1349 ACZ00001 0 02 01 0081/04000 185
M1 AC 04485 - - 1780 - -
TMAD381UADJ016654 X 1500 - - 01401 - 01542
HYUNDAI - 00075 -
GDH 113 001920 1920
F5D51 01050 01050 -
M6BBZ1 01050 01050 -
- 077 03000 072
I 30 01500 0650 5 -
HYUNDAI MOTOR (CZ) 195/65R15 91H
FZ Z PERS.BEF.B. 8 SPL 195/65R15 91H
KOMBILIMOUSINE -
715/2007*566/2011 BLAU 5
EURO5;J;P/C/I; M; N1 I e11*2007/46*0337*02
DIESEL 25.05.2012 K ED043048
0002 35J0 01582
STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:
11.12.2012*

HU TÜV NORD DEZ. 2017 TÜV NORD Mobilität
HU TÜV NORD DEZ. 2019 TÜV NORD Mobilität
Nächste HU TÜV NORD DEZ. 2021 TÜV NORD Mobilität
HU TÜV NORD DEZ. 2023 TÜV NORD Mobilität
TÜVNORD Nächste HU: 04 Jan 2028 TÜV NORD Mobilität
TÜVNORD Nächste HU: JAN. 2026 TÜV NORD Mobilität
Landkreis Goslar
Der Landrat
Im Auftrag

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Anderer Schaden): Sitze nicht prüfbar aufgrund bezogenen Zubehör Sitzbezügen deshalb ist eine Schadenserweiterung nicht ausgeschlossen