CarOnSale

BMW 550 i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 45*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2010	141.522km	408 PS	Benzin	Automatikgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 550 i [DE - Lim4 550 i EU5, 2010 - 2013]	KATEGORIE Limousine
FIN WBAFR91080C268342	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 141.522km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 408 PS (300 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 4.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 78.464km	LETZTER SERVICE AM 09/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2010	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 243g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 10.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	175 µm ⚠
Türe hinten links	85 µm ⚠	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	1445 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	230 µm ⚠
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar; Beim Geräusch: Rasseln;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Aktive Motorhaube
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Control-Display mit Farbmonitor (7,0 Zoll)
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Edelholz Esche
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, mit Memory
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 4,4 Ltr. - 300 kW V8 32V
- Multifunktion für Lenkrad
- Multifunktionsarmlehne im Fond
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
- Wegfahrsperre
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III

Sonderausstattung

- Alarmanlage
- Audio-Navigationssystem Business
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale


14:07
bigFM
Kraftstoffreserve

14:11
bigFM
100 km

Nicht allein auf Kamerabild verlassen.
Parkassistent










Hauptuntersuchung § 29 StVZO


11.05.2010 0005 ATD000025
WBAFR91080C268342
BMW
5L
FR91
5B
5er Reihe
BAYER.MOT.WERKE AMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1
Limousine
215/2007*692/2008A
EURO5;A;PI/CI; M, N1 1
Benzin
0001 35A0 4395
F.1/F.2: 252N B ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 1455 B
BETRIEB*WW AHK LT EGTG *Datum zur Emissionsklasse: 11
05.2010*
2 01 300 /5500 750
4899-4899 1860-1860
1464-1464 1985-1985
90
243 2430 2430
1195 1310
1195 1310
79 3750 77
2000 750 5
245/45 R18 96Y
WEISS 0/-
ej*2007/46*0363*01
19.01.10 GP336312


Aug 27
BREV/94
Stadt Remscheid
Der Oberbürgermeister
- Zulassungsbehörde -
Im Auftrag
ZBI 28719


GP336312
STADT REMSCHEID
ZULASSUNGSBEHÖRDE
10.01.2010
STADT REMSCHEID

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)