CarOnSale

Volkswagen Passat

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 96*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2019	136.215km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Passat	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ3CZKE071919	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.215km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 112.103km	LETZTER SERVICE AM 03/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 120g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	240 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	270 µm ⚠	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	230 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachhimmel, weiß (St. Tropez)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lendenwirbelstützen vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktionsanzeige Plus
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Verbandkasten und Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außentemperaturanzeige
- Chrom-Paket (1)
- Dachreling
- Einstiegsleuchten in den Türen vorn LED
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fernentriegelung Heckklappe
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Keyless-Start
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamond Silver
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung im Fahrgastraum
- Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT
- Nebelschlussleuchte
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türschutzleisten unten in Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar

- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Original Fahrzeug Farbe: PYRIT SILBER

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Metallic-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Antennen-Diversity
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Volkswagen Media Control
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Audiosystem: CD-Player
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Raucher-Paket
- Winter-Paket
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Fondbedienung Klimaanlage
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















6.8




Bayern 2

WVWZZZ3CZKE071919

CarOnSale








VOICE
CAR
MENU
AUTO
MENU
REST
SYNC
A/C


LO
LO
AUTO
MENU
REST
SYNC
A/C


ParkPilot
Fahrweg kontrolliert!


Stockholm
Kopenhagen
Dublin
Brüssel
Warschau
Wien
Bukarest
Madrid





