CarOnSale

# Opel Insignia Sports Tourer SW

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 30*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2011 | 163.630km | LEISTUNG<br>140 PS | KRAFTSTOFF<br>Benzin | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe | 3 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Opel | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Insignia Sports Tourer SW | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>W0LGT8EP7C1023704 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>163.630km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>03/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>140 PS (103 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.364 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>145.092km | LETZTER SERVICE AM<br>01/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 12/2011 | FARBE<br>Braun | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>3 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>140g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.9l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 4 mm | 4 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 135 µm | Beifahrertür | 115 µm |
| Kotflügel vorne links | 100 µm | Kotflügel vorne rechts | 110 µm |
| Türe hinten links | 120 µm | Türe hinten rechts | 120 µm |
| Seitenteil hinten links | 120 µm | Seitenteil hinten rechts | 125 µm |
| Motorhaube | 90 µm | Heckklappe | - |
| Dach | 110 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Zubehör Radio verbaut**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckklappe/-Deckel mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Komfortsitze vorn
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Leseleuchten im Fond
- Mittelarmlehne vorn
- Raucher-Paket
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung hydraulisch
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitz-Komfort-Paket 1
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Original Fahrzeug Farbe: MAHAGONIBRAUN/DARKMAHAGONY
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstiegsleuchten
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Dachreling silber
- ecoFLEX-Paket
- Elektron. Traktionskontrolle
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchten vorn (2)
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
- Reifen 245/45 R18 ..W
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sicht-Paket
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Check-Control-System
- Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audio-Navigationssystem SD Navi 900
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bordcomputer
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Getränkehalter
- Innenausstattung: Dekorleisten Holz Kibo
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

## Sonderausstattung

- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- USB-Schnittstelle
- Parkpilotsystem
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Park-Assistent
- Sicherheitsnetz hinter Vordersitze

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























W0LGT8EP7C1023704

CarOnSale










Servicebestätigung
Letzter Service:
Nächster Service:
Gemäß Service-Anzeige

Servicebestätigung
Letzter Service:
Nächster Service:
Gemäß Service-Anzeige

Servicebestätigung
Autohaus Carnehl

Servicebestätigung
Autohaus Sustrate
GmbH & Co. KG


Insignia Sports Tourer SW
OPEL
215/60 R16 95H




## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Ohne Funktion, Undicht)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)