CarOnSale

BMW 118D

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 08.10.2026



05/2017	143.914km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 118D	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WBA1S51010V837799	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 143.914km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 76.404km	LETZTER SERVICE AM 06/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 104g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	280 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	170 µm ⚠
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

1 Funkfernbedienungen fehlt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aktive Differential Bremse (ADB)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Sport
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dynamische Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchten hinten
- Licht-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sport Line
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Auspuffblende verchromt, schwarz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Leseleuchten vorn
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE METALLIC
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Wegfahrsperre

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Business
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen hinten klappbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Servolenkung Servotronic
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer LED
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Business-Paket
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Längsschliff fein mit Akzentleiste
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WBA1S51010V837799

CarOnSale


CarOnSale


MODE
20.0°
18.0°
AUTO


WDR 5
11:33
3000 km








MODE


LIM
RES








11:28
WDR 5
OK 07.06.2022 BMW
76404 km 01859
OK 29.06.2020 BMW
60991 km 01859
OK 24.01.2020 BMW
54744 km 01859
OK 22.02.2019 BMW
27988 km 01859


DER BMW 1er.
BETRIEBSANLEITUNG.


BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMIN
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE




31.05.2017 0005 CAB00073 5
M1 AC
WBA1S51010V837799 7
BMW
1K4
1S51
6H150000
118D
BAYER.MOT.WERKE-BMW
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2016/646W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
DIESEL
0002 36W0 01995
7.2/8.2: +105 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.AHK LT.EGTG *DATUM
ZUR EMISSIONSKLASSE: 31.05.2017*
02 01 0110/04000 212
- - 04329 - - 1765
- - 1421 - - 001425
- 00075 -
0104 001915 001915
00800 01090 -
00800 01090 -
076 03000 070
01500 0690 005 -
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V
SCHWARZ 9
e1*2007/46*0283*16
25.01.2017 K XC825509


Nächste HU fällig
Stadt Dortmund
Bürgerdienste
Kfz-Zulassungsbehörde
Schwartz
ZBI 2741


XC825509

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Schweller rechts (Delle)



- Schweller rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)